


INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JUNIO 2026



04-06-2026	10.00 – CAMBIO DE TURNO. SE RECIBE GENERADOR CARG. BAT.578/2HR. BAT.62%. AGUA 2.00MT. REPOSICION 1 PAPEL HIGIENICO. 11.30 BAT. 72% LIMP. DE BAÑOS 12.30BAT.77%. 13.15BAT.89%MOTOR DET.582/5HR.RELLENO 20 LT. DIESEL. 15.00LIMP. DE BAÑOS. 16.30BAT.78%.AGUA 1.90MT. 17.30BAT.74%. 18.15BAT.70%MOTR CARG.BAT.582/5HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS 2T. 20.00BAT.80%LUCES DE BAJA APAGADAS. 21.00BAT.COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 22.15BAT.88%MOTOR DET.586/4HR. 23.00BAT.85%.LUCES CALLE APAGADAS.
05-06-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO.BAT.63%.LUCES CALLE ENCENDIDAS.MOTOR CARG. BAT.586.4HR.CONSUMO 6.1KW.AGUA 1.70MT. 09:00 LIMP. DE BAÑOS.LUCES CALLE APAGADAS.CONSUMO1.2-1.4KW. 10.00BAT.74%.AGUA 1.60MT. 11.00BAT.79%.AGUA 1.60MT.-2.40MT. SR.R. DIAZ. 12:00 BAT.87%.LIMP. DE BAÑOS.MOTOR DET.590/1HR. 13: 00 BAT.82% 15.00BAT.76%LIMP. DE BAÑOS. 17:00 BAT.70%.AGUA 2.10.MT.RELLENO 20LT. DIESEL. 18:00 BAT.67%.motor carg.bat590/1hr.luces calle encendidas.2 T.CONSUMO 6KW. 20:30 BAT.74%AGUA 2.10MT.LUCES CALLE APAGADAS. 1T. 21.00CIERRE COMPLEJO. 21.30BAT.80% 22.00BAT.83% 23.00BAT.85%MOTOR DET.595/0HR.LUCES APAGADAS.
06-06-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT.57%AGUA 1.90MT.MOTOR CARG.BAT.595/0H. LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 SECTORES.CONSUMO 6.0-6.4KW. 09.00 LUCES CALLE APAGADAS.2 SECTORES. 10.00BAT.63%LIMP. DE BAÑOS. 11.30BAT.74%.REPOSICION 1 PAPEL HIGIENICO. 12.00BAT.80%. AGUA 1.80MT. 13.00 BAT.88%.LIMP. DE BAÑOS.MOTOR DET.599/2HR.AGUA 1.75MT. 15.00BAT.82%.LIMP. DE BAÑOS.AGUA 1.70MT. 17.00BAT.74%.LIMP. DE BAÑOS.



Handwritten signature in blue ink.



PRIMAVERA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA

INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JUNIO 2026

	18.00BAT.72%.MOTOR CARG. BAT.599/2HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS 1TRAMO.CONSUMO 6.2KW.RELLENO 40LT. DIESEL. 19.00BAT.81%.LIMP. DE BAÑOS.g 20.30BAT.86%.MOTOR DET.601/6HR.AGUA 1.60MT. 21.00COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 22.00BAT.80%.MOTOR DET. 23.00LUCES CALLE APAGADAS.2 SECTORES.AGUA 1.55MT.
07-06-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT.52%.MOTOR CARG.BAT.601/6HR.AGUA 1.50MT.LUCES ENCENDIDAS.2 TRAMOS.CONSUMO 6.2KW. 09.00BAT.56%.LUCES CALLE APAGADAS. 10.00BAT.63%.LIMP. DE BAÑOS. 11.20BAT.74%. 12.00bat.80%.AGUA 1.35MT. 13.00BAT.87%MOTOR DET.606/4HR. 15.00BAT.82%LIMP. DE BAÑOS. 17.00BAT.72% LIMP. DE BAÑOS. 18.30BAT.69%LUCES CALLE ENCENDIDAS.1 SECTORES.MOTOR CARG.BAT.606/4HR.CONSUMO3.4-3.8KW. 19.00BAT.75%.RELLENO 20LT.DIESEL.AGUA 1.20MT. 20.00BAT.80%.LIMP. DE BAÑOS. 21.00 COMPLEJO CERRADO. 22.00BAT.89%.MOTOR DET.610/1HR. 23.00BAT.86% LUCES CALLE APAGADAS.AGUA 1.10MT.
8-06-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT.63%.LUCES CALLE ENCENDIDAS 2TRAMOS.AGUA 1.00MT.CONSUMO 5.3-5.8KW.MOTOR CARG.610/1HR. 09.00BAT.68%.CONSUMO LUCES CALLE6.8-7.2KW.3 TRAMOS. 11.00BAT.80%.LIMP. DE BAÑOS. 12.00BAT.89%. MOTOR DET.614/0HR.AGUA 0.90MT. 13.00BAT.86%.LIMP. DE BAÑOS. 15.00BAT.82%.AGUA 0.90MT.-2.40MT.SR.R. DIAZ.SE RECIBEN 6 ROLLOS PAPEL.30LT.DIESEL. 16.00BAT.75%.MOTOR CARG.BAT.614/0HR.RELLENO 30LT.DIESEL. 17.00BAT.84MOTOR DET.615/3HR. 18.00BAT.76%.MOTOR CARG. BAT.615/3HR.CONSUMO4.3-4.4KW. 20.30BAT.87%.MOTOR DET.LIMP. DE BAÑOS.MOTOR DET.617/2HR. 21.00 COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 23.00LUCES CALLE APAGADAS.AGUA 2.25MT.

09.06.2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT.53%.MOTOR CARG.BAT.617/2HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO.AGUA 2.15MT. 09.30BAT.61%.LUCES CALLE APAGADAS. 11.00BAT.76%.LIMP.DE BAÑOS. 12.00 REPOSICION 1 PAPEL HIGIENICO TORK 250MT. 14.00.BAT.85%MOTOR DET.622/6HR.AGUA 2,.00MT. 16.00BAT.74%.LIMP. DE BAÑOS. 18.00BAT.69%MOTOR CARG.BAT.622/6HR.LUCE CALLE ENCENDIDAS .0.1 TRAMO. 20.00BAT.80%LIMP.DE BAÑOS. 21.00BAT.88%COMPLEJO CERRADO.MOTOR DET.625/4HR. 23.00 LUCES APAGADAS. AGUA 1.85M
10-06-2026	08.00 COMPLEJO ABIERTO.BAT.60%. MOTOR CARG.BAT.625/4HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS.2 TRAMOS.CONSUMO 6.4-6.9KW. 09.00BAT.72%. LUCES CALLE APAGADAS.LIMP. DE BAÑOS. 10.00BAT.77%. 12.00BAT.89%. LIMP. DE BAÑOS.MOTOR DET. SIN COMBUSTIBLE.629/5HR. 13.00 LIMP. DE BAÑOS. 14.00BAT.88%MOTOT DET. CARGA CON AEROGENERADOR. 15.00BAT.88%SE RECIBE Y RELLENA 60LT.DIESEL. SR. A. ARRIAZA. 16.00.BAT.88%LIMP. DE BAÑOS. 18.30BAT. 82%LUCES CALLE ENCENDIDAS.LIMP. DE BAÑOS. 20.00 21.00CIERRE COMPLEJO.LIMP. DE BAÑOS. 21.30BAT.77%. AGUA 1.50MT. 22.00BAT.78%. 23.00BAT.86%. LUCES CALLE APAGADAS.BAT.72%.
11-06-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.CAMBIO DE TURNO.BAT.56%. AGUA 1.30MT. ESTANQUE LLENO GENERADOR AMARILLO.629/5HR.
18-06-2026	10.00 CAMBIO DE TURNO.SE RECIBE 100LT.DIESEL Y SE RELLENA 20LT. SR. BASTIAN DIAZ.BAT.52%. MOTOR CARG. BAT.645/4hr.GENERADOR AMARILLO.HOROMETRO GENERADOR VERDE2824.AGUA 1.80MT. 11.00BAT.59%. LIMP. DE BAÑOS. 12.00BAT.70%. AGUA 1.75MT. 13.30BAT.75%. 14.00BAT.83%MOTOR DET.649/3HR. 16.00BAT.80%.



PRIMAVERA

CONTROL DE PUNTO DE VENTA

SECCION DE VENTA Y SERVICIO AL CLIENTE

01/06/2016

INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JUNIO 2026

	17.00BAT.78%. LIMP. DE BAÑOS. 18.00BAT.75%. LUCES CALLE ENCENDIDAS.2TRAMOS5.2KW. MOTOR CARG.BAT.649/3hr. 20.00LIMP. DE BAÑOS. 21.00CIERRE COMPLEJO.BAT.76%. CONSUMO 6.2-7.0KW. 21.30LUCES DE RAMPA DE BAJA APAGADAS. 23.00 MOTOR DET.653/6HR.LUCES CALLE APAGADAS.
19-06-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO.BAT.53%. MOTOR CARG. BAT.653/6HR.RELLENO 20LT.LUCES CALLE ENCENDIDAS 2TRAMOS.CONSUMO5.4KW. 09.00LUCES CALLE APAGADAS.2 TRAMOS BAT.60%. 10.00 BAT. 65%. AGUA1.35MT. -2.40 MT. SR.R. DIAZ. 12.30BAT.88%. MOTOR DET.658/3HR. 14.00BAT.86%. LIMP. DE BAÑOS. 15.00BAT.85%. 16.00BAT.82%. 18.00BAT.80%. MOTOR CARG.BAT.658/3HR.CONSUMO 6.4KW. 19.00BAT.85%.LIMP.DE BAÑOS. 20.00BAT.83%. 21.00CIERRE COMPLEJO.LIMP. DE BAÑOS. 22.30BAT.83%MOTOR DET.661/1HR. 23.00LUCES CALLE APAGADAS.2 TRAMO.
20-06-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO.BAT.58%. LUCES CALLE ENCENDIDAS.2T. CONSUMO 5.7KW. MOTOR CARG.BAT.661/1HR.RELLENO 20LT. DIESEL. AGUA 2.10MT. 09.00 LUCES CALLE APAGADAS. CONSUMO 1.7- 2.0KW.BAT.64%. AGUA 2.05MT. 10.30 BAT.73%. LIMP. DE BAÑOS. 11.00BAT.76%. AGUA 2.00MT. 12.40 BAT.79%. AGUA 2.00MT. 13.30BAT.86%. MOTOR DET.666/4HR. 15.00BAT.80%. LIMP. DE BAÑOS. 17.30BAT.72%. 18.00BAT.76%. LUCES CALLE ENCENDIDAS.2 TRAMOS.AGUA1.90MT. 20.30BAT86%. MOTOR DET.669/1HR. 21.00CIERRE COMPLEJO.LIMP.DE BAÑOS.1T. APAGADO 21.15HR.

	ASUNTO: INFORME DE INCIDENTE IMPREVISTO EN LA COCINA. POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO NOTIFICO EL INCIDENTE OCURRIDO EL DIA DE HOY, APROXIMADAMENTE A LAS 20.40 HRS. A LA HORA SEÑALADA ME DIRIGI AL DEPARTAMENTO CON EL FIN DE PREPARAR UN CAFÉ PARA LLEVARLO AL COMPLEJO, DEJANDO EL QUEMADOR DE LA COCINA ENCENDIDO MIENTRAS ME ENCONTRABA AUSENTE FINALIZANDO LAS LABORES DE CIERRE Y ASEO DEL COMPLEJO PARA EL DIA SIGUIENTE, SE PRODUJO UN DESPRENDIMIENTO ACCIDENTAL DE LA CAMPANA DE LA COCINA JUNTO CON UNA PARTE DE LOS CERAMICOS DE LA PARED. ESTOS ELEMENTOS CAYERON DIRECTAMENTE SOBRE LA COCINA, LO QUE PROVOCO LA INFLAMACIÓN DE LA MISMA. AL REGRESAR AL DEPARTAMENTO APROXIMADAMENTE A LAS 21.15HRS. ME PERCATE DE LA SITUACIÓN AL NOTAR QUE EL LUGAR ESTABA ENVUELTO HUMO DEBIDO A LA MEZCLA DE GASES DE INMEDIATO PROCEDÍ A INGRESAR PARA CORTAR EL SUMISTRO DE GAS Y CONTROLAR LA SITUACIÓN. CABE DESTACAR QUE ESTE HECHO FUE UN INCIDENTE COMPLETAMENTE FORTUITO Y ACCIDENTAL, DERIVADO DE UNA FALLA ESTRUCTURAL EN LA SUJECCIÓN DE LA CAMPANA Y LOS CERAMICOS Y NO POR UNA ACCION INTENCIONAL. 23.00BAT.80%. AGUA.1.80MT. LUCES CALLE APAGADAS.
21-06-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.65%. MOTOR CARG.BAT.670/1HR.RELLENO 20LT. DIESEL. AGUA 1.70 MT. LUCES CALLE ENCENDIDAS.2 TRAMOS. 09.00BAT.63%. LUCES CALLE APAGADAS. 11.00 BAT.87%. MOTOR DET.673/2HR.AGUA 1.50MT. 13.00 BAT85%. LIMP. DE BAÑOS. 15.00 BAT.82%. LIMP. DEPTO. 17.00 BAT.76%. LIMP. DEPTO. 18.15 BAT.72% LIMP. DEPTO. MOTOR CARG.BAT.673/2HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO. 19.00LIMP. DEPT. 20.30BAT.74%.2TRAMOS ENCENDIDO. LIMP. BAÑOS. 21.00CIERRE COMPLEJO. 23.00 BAT.84%. MOTOR DET.678/0HR.LUCES CALLE APAGADAS.
22-06-2026	08:00 BAT.COMPLEJO ABIERTO.BAT.66%. MOTOR CARG.BAT.678/0HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS.1 TRAMO. AGUA 1.05 MT. RELLENO 20LT.DIESEL. 09.00BAT.72%. LUCES CALLE APAGADAS.2 TRAMOS.



PRIMAVERA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JUNIO 2026

	10.00BAT.76%LIMP. DE BAÑOS. 11.00BAT.88%. MOTOR DET.681/4HR. 12.30BAT.85%. LIMP. DE BAÑOS. 14.00BAT82%. AGUA 0.90MT. -2.40 MT. SR.R. DIAZ. 16.00BAT.78%. 18.00BAT.76%. LUCES CALLE ENCENDIDAS.1TRAMO.1.5-3.6KW 19.30BAT.70%MOTOR CARG.BAT.681/4HR. 20.00BAT.75%. 20.30BAT.78%LIMP. DE BAÑOS. 21.00COMPLEJO CERRADO.AGUA 2.25MT. 21.30BAT.83%. MOTOR DET.683/4HR. 23.00BAT.78%LUCES CALLE APAGADAS.AGUA 2.15MT.
23-06-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT.72%. MOTOR CARG.BAT.683/4HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS 1TRAMO.AGUA 2.10 MT. RELLENO 20LT.DIESEL. 09.00BAT.80%LUCES CALLE APAGADAS. 10.00 BAT.88%. LIMP. DE BAÑOS.MOTOR DET.686/1HR. 11.00BAT.86%. AGUA 2.00MT. 12.00BAT.84%. LIMP. DE BAÑOS. 13.00BAT.80%. LIMP. DE BAÑOS.AGUA 1.90MT. 13.30BAT.84%. REPOSICION 1 PAPEL HIGIENICO TORK250MT. 15.30BAT.72%. LIMP. DE BAÑOS. 17.00BAT.67%. AGUA 1.80MT. MOTOR CARG.BAT.686/1HR. 18.00LUCES CALLE ENCENDIDAS.1 TRAMO3.5KW. 18.45BAT.81%. LIMP. DE BAÑOS. 19.30BAT.84% MOTOR DET. 20.30BAT.BAT.78% MOTOR CARG.BAT.CONSUMO3.7-4.1KW. 1 TRAMO. 21.00CIERRE COMPLEJO.LIMP. DE BAÑOS. 21.30BAT.84%MOTOR DET.689/6HR. 22.30BAT.78%. AGUA 1.60MT. 23.00LUCES CALLE APAGADAS.
24-06-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.57%. MOTOR CARG.BAT.689/6HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS. 1 TRAMO. RELLENO 20LT.DIESEL. 09.00BAT.61%. LUCES CALLE APAGADAS. 10.00BAT.74%. CONSUMO1.7-2.0KW. 11.15BAT.82%. CONSUMO 2.5KW. 12.00BAT.90%. MOTOR DET.693/7HR. 13.00BAT87%. AGUA 1.40MT. 15.30BAT.82%. AGUA 1.40MT-2.40MT. SR. DIAZ. 17.30BAT.79%. LIMP. DE BAÑOS. 18.10BAT.77%. LUCES CALLE ENCENDIDAS.1 TRAMO.

INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JUNIO 2026



	19.00BAT.73%. MOTOR CARG.BAT.693/7HR.CONSUMO 3.7-4.3KW.1 TRAMO. 20.00BAT.80%. 21.00COMPLEJO CERRADO .BAT.84%. MOTOR DET.695/5HR. 22.00BAT.80%. 23.00BAT.78%. LUCES CALLE APAGADAS.AGUA 2.20 MT. BOMBA CENTRIFUGA DE COMPLEJO FUNCIONA 24 HRS. CABAR ACEITE Y FILTROS GENERADOR AMARILLO. DIA 18 AL 24 DE JUNIO SE OPERO CON GENERADOR AMARILLO.NO PRESENTANDO FALLA EN LA CARGA DE BATERIAS.TOTAL HORAS ROL 50.1 HRS.
--	--

ALEXEI BAHAMONDEZ MIRANDA

C.I 7.425.230-3

