

INFORME DIARIO DE TRABAJOS

MES ABRIL 2026

MIÉRCOLES 01

1.- Limpieza de baños público, se deja en condiciones el aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas.

2.- Se recorre parte Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, se barrio solamente, mucho viento, quizás mañana este en las mismas condiciones, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, ya que finalizo la Fiesta del Ovejero, y pienso se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, se barrio solamente, mucho viento, quizás mañana este en las mismas condiciones, reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Llave que abre este baño, se ha extraviado y en sección obras no existe copia, aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Colocar chapa nueva, y colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado), se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que ya finalizado la Fiesta del Ovejero, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado), se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven limpios, pero se deben repasar mesones, estanterías y otros, pero se ven ordenados y limpios y sus pisos limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones,

por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, solo falta ver las condiciones del Punto de Ventas 1 , porque las llaves aún no la han entregado, además se informo hace mas de dos semanas, que existe una pérdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, quien ayer, vio en forma personal esta falla, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.-

9.- Ponderosa , ok, se hizo un aseo general por todos los sectores, también se me avisa por la tarde, que sera ocupado por personal de la empresa de alimentación ARAMARK , por tanto se tuvo que preparar loza y otros para ser prestados para este evento, se entrego todo bajo un Acta de Recepción, quedando todo en poder de Don Nicolas, en representación de la empresa ARAMARK, aun no se sabe en donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, además de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación , por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final.

13.- Albergue, se limpio, solo existe calefacción Ala Derecha, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, además se debe cortar el pasto en todo su contorno, el cual causa una mala impresión visual, se ve como algo abandonado.

14- Ponderosa , ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

15.- Se entrego Útiles de Aseo a Ed. Municipal y Baños Públicos.

JUEVES 02

1.- Limpieza de baños público, se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas., además se hizo limpieza de duchas, espejos, vidrios puertas y ventanas y cambio de bolsas de tachos de basura, todo esto debido al feriado y no se si designara a alguna persona para el fin de semana, ojala.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, se barrio, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, ya que finalizo la Fiesta del Ovejero, y pienso se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, se barrio solamente, se debe, reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Llave que abre este baño, se han encontrado, se sacara una copia para respaldo y dejar en sección Obras., aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es necesario, Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven limpios, pero se deben repasar mesones, estanterías y otros, de todas maneras, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, solo faltaba ver las condiciones del Punto de Ventas 1 , porque las llaves aún no la habían entregado, (Sucio) se debe limpiar, ademas se informo hace mas de tres semanas, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, quien ayer, vio en forma personal esta falla, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.-

9.- Ponderosa , ok, se entrego Centro de Eventos “Ponderosa” por parte de la empresa de alimentación ARAMARK , dejando todo en excelentes condiciones, tanto de pisos y loza y otros, aun no se sabe en donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que

paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación , por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final.

13.- Albergue, se limpio, existe calefacción, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, ademas se debe cortar el pasto en todo su contorno, el cual causa una mala impresión visual, se ve como algo abandonado.

14- Ponderosa , ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

MARTES 07

1.- Limpieza de baños público, lamentablemente se encuentra muy sucio, nuevamente se demuestra que no hubo nadie de reemplazo en estas ubicaciones, se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas., ademas se hizo limpieza de duchas, espejos.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, se barrio, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, se barrio, se debe, reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

Llave que abre este baño, se han encontrado, se sacara una copia para respaldo y dejar en sección Obras., aseo bien, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es necesario,

Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven limpios, pero se deben repasar mesones, estanterías y otros, de todas maneras, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, solo faltaba ver las condiciones del Punto de Ventas 1 , porque las llaves aún no la habían entregado, (Sucio) se debe limpiar, ademas se informo hace mas de tres semanas, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, quien ayer, vio en forma personal esta falla, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.-

9.- Ponderosa , ok, aun no se sabe en donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación , por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, solo del Ala derecha nuevamente no hay en el lado izquierdo, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, ademas se debe cortar el pasto en todo su contorno, el cual causa una mala impresión visual, se ve como algo abandonado, ademas el Albergue

es para personas, no se debe tomar como bodega, las cosas que se sacan de algún lugar deben volver a su lugar de origen, no donde sea mas cómodo para quien las transporta.

14- Ponderosa , ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

MIÉRCOLES 08

1.- Limpieza de baños público, se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es necesario, Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, solo falta limpiar, Punto de Ventas 1 (Sucio) , ademas se informo hace mas de tres semanas, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, quien ayer, vio en forma personal esta falla, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.-

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos , mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación , por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, solo del Ala derecha nuevamente no hay en el lado izquierdo, se ordeno lo mejor que se pudo, y se dejo pieza 8 lista para ser ocupada por el Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, ademas se debe cortar el pasto en todo su contorno, el cual causa una mala impresión visual.

14- Ponderosa , ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

15.- Se recepciono en Bodega de Aseo, lo faltante de los pedidos anteriores, lo cuales no llegaron como debería haber sido, esperemos que este todo bien, de acuerdo a las ordenes de compra.

16.- Hora de termino de Jornada laboral 18:06 Hrs.-

JUEVES 09

1.- Limpieza de baños público, se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder reparar codo de Urinario Baño Varones, (Perdida)

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen

trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es necesario, Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó limpieza general, ademas se informa que hace un mes app. que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos , mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se

terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación , por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden. Mañana puede ser posible estos retiros.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, solo del Ala derecha nuevamente no hay calefacción en el lado izquierdo, se ordeno lo mejor que se pudo, y se dejo pieza 8 lista para ser ocupada por el Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, hoy se efectuó el corte de pasto en parte de sus contornos y la limpieza de calles y veredas que dan a el Albergue Municipal, por parte del personal de Maestranza, los cuales con una tremenda voluntad, dejaron todo en forma mas ordenada y de una buena presentación a la vista, excelente trabajo. Dirigidos por Don Ramón Díaz quien entendió la necesidad de esta situación de orden, de este Albergue, colaboraron Bastian Díaz, Jose Paillan, Manuel González

14- Ponderosa , ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

15.- Falta ordenar Útiles de Aseo en bodega, esperando Vº Bº de Administración. Hasta poder verificar si concuerda físico con Teórico de Facturas u Ordenes de Compra.

VIERNES 10

1.- Limpieza de baños público, se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder reparar codo de Urinario Baño Varones, (Perdida), limpieza de espejos y duchas, vidrios no, por malas condiciones (Viento)

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es

necesario, Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios por parte de SALFA. se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó limpieza general, ademas se informa que hace un mes app. que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos , mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación , por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden. Se hablo de ser retirados hoy, pero no fue así.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, se ordeno lo mejor que se pudo, y se dejo pieza 8 lista para ser ocupada por el Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y

gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal.

14- Ponderosa , ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

15.- Falta ordenar Útiles de Aseo en bodega, esperando V° B° de Administración. Hasta poder verificar si concuerda físico con Teórico de Facturas u Ordenes de Compra.

16.- Se Hizo entrega de Útiles de Aseo para Sede Comunitaria, a la Sra. Alba Levill.

LUNES 13

1.- Limpieza de baños público, nuevamente se encuentran sucios, baño Damas Box 1 tapado, tapa de taza wc fuera, se destapa y se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder reparar codo de Urinario Baño Varones, (Perdida).

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es necesario, Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se está descascarando por el tiempo, además, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó limpieza general, además se informa que hace un mes, que existe una pérdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3, se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa, ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, además de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar alguno artefactos de comunicación, por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden. Se hablo de ser retirados hoy, pero no fue así.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, se dejo en buenas condiciones, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal.

14- Ponderosa, ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

15.- Falta ordenar Útiles de Aseo en bodega, esperando Vº Bº de Administración. Hasta poder verificar si concuerda físico con Teórico de Facturas u Ordenes de Compra.

MARTES 14

1.- Limpieza de baños público, Baño Damas Box 1 tapado nuevamente, se destapa y se deja en condiciones de aseo y de uso, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder cambiar codo de uno de los Urinarios Baño Varones, rotura por desgaste de material. (Se envió foto a Administrador Municipal)

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa, se habla de una vertiente subterránea proveniente del rio, que no afectaría el lugar.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso. Ya no es necesario, Colocar chapa nueva, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones, por ahora casi imposible efectuar este trabajo, por los trabajos que efectúa aun la empresa Salfa. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido general, se continua, hace un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la

Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y será necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar, se deben retirar algunos artefactos de comunicación, por tema de seguridad, y dejarlos en el lugar que corresponden. Se habla de ser retirados hoy, esperemos.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salió y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, se dejó en buenas condiciones, se cambio Limpiapiés de entrada de recepción, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal.

14- Ponderosa, ver una posible rotura en baño varones Box 1.-

15.- Falta ordenar Útiles de Aseo en bodega, esperando Vº Bº de Administración. Hasta poder verificar si concuerda físico con Teórico de Facturas u Ordenes de Compra.

16.- Hoy se recibió Útiles de Aseo de acuerdo a Guía de despacho N.º 88271 RedOffice, las cuales de acuerdo a lo que se indica, con la duda de que llegó Toalla Nova Industrial 120 unidades según orden de compra, pero deja fuera las 80 Toallas Nova individuales que no existen en esa Orden de Compra.

17.- Se hace entrega de Útiles de Aseo a Centro de Rehabilitación.-

18.- Se ingresa a Inventario lo llegado en lo referente a Útiles de Aseo, quedando aun útiles pendientes por llegar.-

MIÉRCOLES 15

1.- Limpieza de baños público, Baño Damas y Varones, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder cambiar codo de uno de los Urinarios Baño Varones, rotura por desgaste de material. (Se envió foto a Administrador Municipal)

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salta.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por pérdidas de agua, sobre todo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente está parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, está limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer

porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido y aseo general, se continua, hace un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento. También ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.-

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar y limpiar, se retiraron los artefactos de comunicación.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y

aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, se dejo en buenas condiciones, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal.

14.- Se ordenaron Útiles de Aseo en bodega, quedando en los lugares que corresponde, se enviaron fotos a Administrador Municipal, de todas maneras igual quedaron artículos que no llegaron por lo tanto se detallaron en Inventario y se espera su llegada a bodega por parte del Proveedor.

15.- Se hizo entrega de Útiles de aseo a Ed. Municipal y Varios (Juan Carlos Ruiz V.)

JUEVES 16

1.- Limpieza de baños público, Baño Damas y Varones, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder cambiar codo de uno de los Urinarios Baño Varones, rotura por desgaste de material. (Se envió foto a Administrador Municipal)

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de

esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido y aseo general, se continua, hace un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados. aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás.-

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento. También ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.-

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar y limpiar, se retiraron los artefactos de comunicación.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, existe calefacción, se dejo en buenas condiciones, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, se limpiaron parte de los vidrios, se de continuar.-

14.- Se hizo entrega de Útiles de Aseo para albergue (Juan Carlos Ruiz V.)

VIERNES 17

1.- Limpieza de baños público, Baño Damas Box 1 taza tapada, pero se logro dejarla en condiciones de uso. Baño Varones, funcionando correctamente, tazas wc, urinarios 50%, lavamanos, duchas, se solicita poder cambiar codo de uno de los Urinarios Baño Varones, rotura por desgaste de material. (Se envió foto a Administrador Municipal), ademas se deja limpio espejos y vidrios de puertas y ventanas y limpieza de duchas de ambos sectores.-

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpios, se trapeo, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpios, se trapeo pero se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, de limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido y aseo general, se continua, hace un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , ok, de todas maneras se reviso todo sus interiores sin novedades, que llamen la atención, solo falta limpieza por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, el día lunes se hará un aseo general, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario

resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento. también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.-

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar y limpiar, se retiraron los artefactos de comunicación.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, hoy no se visito, pero se dejo limpio, existe calefacción, se dejo en buenas condiciones, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, se limpiaron parte de los vidrios, se de continuar.-

14.- Se hizo limpieza de Baño y Hall Museo y biblioteca Municipal.-

LUNES 20

1.- Limpieza de baños público, nuevamente se encuentran sucios, baño Damas Box 1 tapado, tapa de taza wc fuera, se destapa y se deja en condiciones de aseo y de uso nuevamente, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, duchas, se solicita poder reparar codo de Urinario Baño Varones, (Perdida). (Fotos enviadas a Administrador Municipal

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero no tan notoria, se debería inspeccionar calderas de interior, para en que situación se encuentran.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, limpiar, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, Limpiar, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, se debe repasar la limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se deja limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido y aseo general, se continua, hace un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , se procedió hoy y t mañana a un aseo y orden general, por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, con la idea de no abandonar, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar y limpiar, se retiraron los artefactos de comunicación.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, hoy no se visito, por no contar con la llave de entrada, pero se supone limpio, se dejo en buenas condiciones el día viernes, se supone, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, se limpiaron parte de los vidrios, se de continuar.-

MARTES 21

1.- Limpieza de baños público, lamentablemente, otra vez sucios, a pesar de dejarlos en buenas condiciones, pero creo que no es culpa de los usuarios, mas bien es por poca preocupación de nuestra parte en lo referente a su mantención, Ducha Damas, su base inundada de agua, porque la salida de esta no esta bien configurada, es una base recta, sin caída, ademas de que hace ya bastante tiempo, se presume que existe mucha mugre en su tubería de desagüe , que no cumple su función como tal, debería efectuarse por parte de maestranza, una limpieza total, (Varillar). Damas Box 1 nuevamente tapado, ayer se destapo, hoy nuevamente tapado, a pesar que hace poco tiempo personal de Maestranza, lo dejo operativo. Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en el resto el aseo y función hasta ahora bien, todo funcionando correctamente, tazas wc, urinarios, lavamanos, regaderas de duchas. (todo lo mencionado anteriormente, fue visto por Don Ramón Díaz, encargado de Maestranza, con la idea de saber que hacer a futuro.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, se hizo limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, se hizo limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, se hizo limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes. Ya no es necesario colocar chapa Nueva. personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se está descascarando por el tiempo, además, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido y aseo general, se continúa, hace más de un mes, que existe una pérdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3, se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con más tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa, se procedió hoy a dejar aseo en orden, por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, pero debe continuar para no abandonar, escenario solo trapeado, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a Maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, además de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar y limpiar, se retiraron los artefactos de comunicación.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, hoy se limpio, pero nuevamente el ala Izquierda sin calefacción, quizás nuevamente problemas en caldera, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, hoy nuevamente se tuvo que trapear el agua existente, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, sector entrada a Albergue, nuevamente sus calles sucias, Salfa al finalizar sus trabajos en el sector, debería dejar limpio, porque el trabajo del personal de Maestranza Municipal, no habría servido para nada.

MIÉRCOLES 22

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en el resto el aseo y función hasta ahora bien, esperar que tenga solución lo mencionado en informe de ayer 21 de Abril 2026.-

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, la posa a quedado tapada, según personal de Salfa.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal,

también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

No operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido y aseo general, se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , se procedió hoy a dejar aseo en orden, por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo trapeado, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y será necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, solo falta ordenar y limpiar, se retiraron los artefactos de comunicación, mañana haré este sitio, por que recién hoy me dieron su llave de entrada.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salió y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, pero nuevamente el ala Izquierda sin calefacción, quizás nuevamente problemas en caldera, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, hoy nuevamente se tuvo que trapear el agua existente, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, sector entrada a Albergue, nuevamente sus calles sucias, Salfa al finalizar sus trabajos en el sector, debería dejar limpio, porque el trabajo del personal de Maestranza Municipal, no habría servido para nada.

14.- se hizo entrega de Útiles de Aseo para Edificio Municipal e Iglesia.

JUEVES 23

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en el resto el aseo y función hasta ahora bien, esperar que tenga solución lo mencionado en informes anteriores, hoy también se hizo limpieza de espejos y mesones de lavamanos y la visita de la Sra. Alcaldesa Karina Fernández M. , quien hizo una inspección de estos baños.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero ya no se ve tan continua como antes, de todas maneras creo que es conveniente ver que sucede con sus calderas.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, además de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de

Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

Limpio, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido, se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , se procedió hoy a dejar aseo en orden, por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo trapeado, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, hoy se dejo limpia y ordenada, quizás sea lo mejor sacar unos cuadros que quedaron ahí, para que no se deterioren con el tiempo y llevarlos a algún lugar mas protegido.

2.- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, nuevamente con calefacción ala Izquierda, por ahora calefacción completa, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, hoy nuevamente se tuvo que trapear el agua existente, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, sector entrada a Albergue, nuevamente sus calles sucias, Salfa al finalizar sus trabajos en el sector, debería dejar limpio, porque el trabajo del personal de Maestranza Municipal, no habría servido para nada.

14.- se hizo entrega de Útiles de Aseo para Baños Públicos Municipales.

VIERNES 24

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en el resto el aseo y función hasta ahora bien, esperar que tenga solución lo mencionado en informes anteriores, hoy también se hizo limpieza de espejos y mesones de lavamanos, paredes, vidrios de ventanas, puertas y duchas, se cambio cortina de baño damas, todo ok, para entregar limpio a mi compañera de equipo.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero ya no se ve tan continua como antes, de todas maneras creo que es conveniente ver que sucede con sus calderas.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

Limpio, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se efectuó barrido, se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa , se procedió hoy a dejar aseo en orden, por el tema de vientos, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo trapeado, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, limpia y ordenada, quizás sea lo mejor sacar unos cuadros que quedaron ahí, para que no se deterioren con el tiempo y llevarlos a algún lugar mas protegido.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, nuevamente con calefacción Ala Izquierda, por ahora calefacción completa, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, sector entrada a Albergue, nuevamente sus calles sucias, Salfa al finalizar sus trabajos en el sector, debería dejar limpio, porque el trabajo del personal de Maestranza Municipal, no habría servido para nada.

14.- Aseo de Museo no se hizo, se encontraba cerrado.-

LUNES 27

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en el resto el aseo, regular dos tazas tapadas, pero se dejaron nuevamente operativas, fin de semana, se cambio el tacho que recibe la gotera del codo roto del urinario por uno mas grande, se deja todo operativo nuevamente, con las fallas ya mencionadas, es de esperar que tenga solución lo mencionado en informes anteriores.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero ya no se ve tan continua como antes, de todas maneras creo que es conveniente ver que sucedes con sus calderas.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer

porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

Limpio, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, hoy se efectuó lustrado de mesones de apoyo y trapeado de pisos en cocinerías y puntos de ventas. se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa, aseo en orden, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo barrido, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos, la bodega queda fuera de todo, incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y será necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, limpia y ordenada, quizás sea lo mejor sacar unos cuadros que quedaron ahí, para que no se deterioren con el tiempo y llevarlos a algún lugar más protegido.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salió y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, limpio, nuevamente con calefacción por ahora calefacción completa, se barrió y trapeo, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, sector entrada a Albergue, Salfa a procedido a limpiar pavimento de entrada a albergue.

14.- Por la tarde se barrió algunos sectores del Cine, con la idea de avanzar, para dejarlo limpio y de una buena presentación, para evento de Cuenta Pública de la Ilustre Municipalidad de Primavera.

MARTES 28

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicitó su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en donde se me menciona el cambio a la brevedad, en cuanto al resto el aseo bien, se deja todo operativo nuevamente, con las fallas ya mencionadas, es de esperar que tenga solución lo mencionado en informes anteriores.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero ya no se ve tan continua como antes, de todas maneras creo que es conveniente ver que sucede con sus calderas.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por pérdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente está parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte, falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, está limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente está parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no está para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, además de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajó en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado), se dejó limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos

lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

Limpio, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, además de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, se ven ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, además pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, además, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa, solo se observo, aseo en orden, imposible hacer un buen aseo, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo barrido, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, además de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, además de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo, incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, limpia y ordenada, quizás sea lo mejor sacar unos cuadros que quedaron ahí, para que no se deterioren con el tiempo y llevarlos a algún lugar mas protegido.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, hoy no se vio, pero hasta ayer, nuevamente con calefacción completa, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal, sector entrada a Albergue, Salfa a procedido a limpiar pavimento de entrada a albergue.

14.- Hoy se continuo con el aseo del Cine, dejándolo todo en buenas condiciones de aseo y uso, para evento de Cuenta Publica de la Ilustre Municipalidad de Primavera, por parte de la Sra. alcaldesa Karina Fernández Marín.-

15.- También se hizo entrega de Útiles de Aseo para, Cine, Sala de Estimulación, Sede Comunitaria y Paradero.-

MIÉRCOLES 29

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en donde se me menciona el cambio a la brevedad, en cuanto al el resto, el aseo bien, se deja todo operativo nuevamente, con las fallas ya mencionadas, es de esperar que tenga una pronta solución de acuerdo a lo mencionado en informes anteriores.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero ya no se ve tan continua como antes, de todas maneras creo que es conveniente ver que sucede con sus calderas.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

Limpio, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno.

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa, aseo en orden, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo barrido, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo, incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, limpia y ordenada, quizás sea lo mejor sacar unos cuadros que quedaron ahí, para que no se deterioren con el tiempo y llevarlos a algún lugar mas protegido.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, hoy se vio, con calefacción completa, se barrio en sectores de puerta de patio por entrada de tierra, por el tema de vientos, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal.

14.- Hoy se dejo en condiciones aseo y orden de cine, el cual fue ocupado por la Ilustre Municipalidad de Primavera en Cerro Sombrero , para evento de Cuenta Publica año 2025

por parte de la Sra. alcaldesa Karina Fernández Marín. , se enviaron fotos del antes y después del Aseo efectuado.-

JUEVES 30

1.- Limpieza de baños público, Baño Varones, uno de los Urinarios, en malas condiciones en su codo de desagüe, se solicito su cambio y se enviaron fotos al administrador Municipal. para ver su condición, en donde se me menciono el cambio a la brevedad, en cuanto al el resto, el aseo bien, lavado de espejos, duchas, vidrios de ventanas y puertas , se deja todo operativo nuevamente, con las fallas ya mencionadas, es de esperar que tenga una pronta solución de acuerdo a lo mencionado en informes anteriores.

2.- Se recorre todo Lote B para ver estado de situación de los lugares de trabajo.

3.- Se observa Sala de Thermos Camarines, que sigue saliendo agua desde su interior, pero ya no se ve tan continua como antes, de todas maneras creo que es conveniente ver que sucedes con sus calderas.

4.- Camarines de Cancha Sintética:

Camarin 1, bien en cuanto a limpieza, se deben colocar cerámicos sueltos en entrada de puerta y apriete de llaves de cortes, por perdidas de agua, sobretodo la del lavamanos de entrada puerta principal, también se deben cambiar los cerámicos de las paredes de las duchas, muy manchados, al igual que el piso de las mismas, varillar desagües, parte de esto ojala se pueda hacer, pienso que se deberían retomar estos trabajos pendientes y no dejarlos a medias, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Camarin 2, bien en cuanto a limpieza, se debe reparar canoa de luz hall de entrada, fluorescentes no encienden, cerca de dos años, también deben cambiarse los cerámicos de las duchas y lo mismo con

las llaves de corte , falta apriete, todo, casi similar a Camarin 1, esta limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

5.- Baño Cancha Sintética:

Baño Varones

En condiciones, bien en cuanto a limpieza, pero no esta para uso, hasta que no se cambien, los elementos faltantes en WC y Urinario, ademas de cambios de cerámicos trizados y otros manchados en el piso, colocar Flexible que fue sacado en visita a terreno por Don Angel Arriaza, encargado de Maestranza, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales, es de esperar que, se retomen estos trabajos. (Momentáneamente Cerrado) , se dejo limpio, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

Baño Damas

Limpio, pero no operativo para el uso de personas, pero de acuerdo a lo manifestado en los informes anteriores, se deben reparar, flexibles de Baño Discapacitados y ver ingreso y salida de agua hacia su estanque de agua, ademas de trizaduras en cerámicos de paredes, personal de Maestranza trabajo en este baño, pero no pudieron seguir por falta de materiales. es de esperar que puedan continuar con estos trabajos algún día, (Momentáneamente Cerrado) , se hizo limpieza, lamentablemente mucho no se puede hacer porque existen trabajos pendientes en el contorno de estos lugares, por parte de una empresa contratista que momentáneamente esta parada en la ejecución de estos.

6.- Stand de artesanías, ordenados y limpios, despejado su interior, pero se deben barrer, también a simple vista se ve hongos en las paredes de estos, ademas pienso se les podría dar una mano de pintura, la actual, se esta descascarando por el tiempo, ademas, contornos exteriores limpios, se insiste en el cambio de todas las canaletas de estos Stand, frontales muy rotas, posteriores, casi en las mismas condiciones. Baños limpios.

7.- Cocinerías, limpias y ordenadas, se insiste, hace mas de un mes, que existe una perdida de agua en cañería que alimenta lavaplatos de Stand 3 , se enviaron fotos a Dideco y Administración Municipal, Don Mauricio Peña y Lillo vio la avería en forma personal, ojala se corrija a tiempo, para no provocar otras consecuencias, por las cercanías de Invierno, Faltan 3 Extintores los que corresponden a los Puntos de Ventas 1-2-3 .

8.- Colocar entre, Stand Cocinerías y Artesanías, una llave de corte de doble comando, para que separe una de la otra, porque la actual, al cerrarse, deja sin agua ambos Stand, ojala se pueda hacer ahora con mas tiempo.- estamos hablando ya casi un año de este trabajo.

9.- Ponderosa, aseo en orden, mucha tierra en algunos lados, pero de debe continuar para no abandonar, escenario solo barrido, aun no se sabe donde quedaron una olla y 5 tapas, mas todas las fuentes, se consulto a maestranza y no saben que paso, espero sirva este Inventario resiente, aunque existen las faltantes de lo que se llevo a Sede Comunitaria y no se si regreso, ademas de un préstamo anterior que se hizo a la Sra. Mirta Rogel y que esta indicado en uno de los inventarios entregados a Administración hace tiempo atrás, también ver una posible rotura en Box 1 Baño Varones.

10.- Ver la posibilidad de arreglar Cielo Raso de Bodega Útiles de Aseo y otros, ademas de poder habilitar luz, que desde hace 2 años no cuenta, pues era alimentada desde la Sede comunitaria. Pero cuando se terminaron esos trabajos , la bodega queda fuera de todo, incluido calefacción, prontamente ya tendremos muy poca luz día y sera necesario este elemento.

11.- Caseta de Transmisiones, limpia y ordenada, quizás sea lo mejor sacar unos cuadros que quedaron ahí, para que no se deterioren con el tiempo y llevarlos a algún lugar mas protegido.

12- Ver situación de vajilla faltante, en Ponderosa, ollas, fuentes, platos, jarras, tetera grande. En Bar de Ponderosa. Esta vajilla salio y no fue devuelta, así andan jarras, termos, cucharas de café y otros por el Edificio Municipal, y por otros sectores se llevan y no se devuelven, se llevo vajilla a Sede Comunitaria y

aun no se ha devuelto, tampoco existe una relación de lo que se llevo, para poder ser ingresada a Inventario final, no existe un Inventario Final Real.

13.- Albergue, con calefacción completa, se barrio en sectores de puerta de patio por entrada de tierra, por el tema de vientos, pieza 8 cerrada, por privacidad, Profesor Rafael Cubillos, se debe reparar tragaluz de entrada recepción, mal estado y gotea, esto ya fue informado, solo se reitera, ver trizadura de cerámicos en pisos de pasillos y sala principal.

14.- Aseo en Baño de Museo , Hall y Biblioteca Municipal.

Juan Carlos Ruiz Villarroel
8.07.03/8-0



Constanza Guerra Mourguet
DIDECO
Municipalidad de Primavera