

03/10

Complejo Baños Azul. Julio 2028.

- 03 - 08⁰⁰ - Cambio de turno - SRA S. VILKES - Bat. 67% Cargando Baterías
 - Motor Diesel Funcionando - estancque 1600 Diesel - 40 Litros Para Relleno
 11⁰⁰ - AGUA 0.80 nt. - Cargador Baterías Se Relleno a C. Submarina. (AR 3854/3) 79%
 12⁰⁰ Limpieza de Baños 86% Bat.
 13⁰⁰ Motor Diesel Detenido (3854/0) Bat. 90% AGUA 0.75 nt.
 15⁰⁰ Limpieza de Baños. Bat. 84% - AGUA 0.70 nt.
 17⁰⁰ Bat 79% Motor Diesel encendido (3854/0) Cargando Baterías. AGUA 0.70 nt.
 19⁰⁰ Limpieza de Baños y Motor Diesel Detenido (3856/5) Bat. 81% (Luzes encendidas este.)
 21⁰⁰ cierre Complejo. Limpieza de Baños.
 22¹⁰ Bat. 77% Motor Diesel encendido Cargando Bat 3856/5. AGUA
 00⁰⁵ Luzes este APAGADAS. Motor Diesel APAGADO 3858/4. Bat 88%
 04 - 08⁰⁰ Complejo Abierto. Luzes este encendidas. Bat 65% AGUA 0.40 nt.
 09⁰⁰ encendido Motor Diesel Cargando Bat. 3858/4 AR. Bat. 65% - Relleno 20 Litros Diesel.
 10⁰⁰ Limpieza de Baños - Luzes estas 1 litro APAGADAS.
 10³⁰ AGUA 0.40. - 2 OS. - 40 Litros Diesel R. DIEZ. - Bat. 75% 3860/0 AR.
 12³⁰ Bat. 87% Motor Diesel Detenido 3861/7 AR.
 14⁰⁰ Limpieza de Baños - Relación 1 Panel Higiénico B. DAMAS MARCA (SOFT QUALITY)
 16⁰⁰ Limpieza de Baños.
 17³⁰ Bat. 69% encendido Motor Diesel Cargando Bat. 3861/7 AGUA 1.95 nt.
 21⁰⁰ cierre Complejo -
 22⁴⁰ Bat. 90% Motor Diesel Detenido 3867/0 AR AGUA 1.80 nt.
 00¹⁰ Luzes estas APAGADAS - ultima conc. 1 litro
 05 - 08⁰⁰ Complejo Abierto. Luzes este encendidas 1 litro Bat 55% - Cof. S. no 5.2 KW.
 09⁰⁰ Relleno 20 Litros Diesel 3868/0 AR Limpieza de Baños - Luzes APAGADAS -
 11⁰⁰ Bat. 79% 3870/1 AR. Motor Cargando Bat.
 12⁴⁰ Bat. 84% 3871/8 AR Limpieza de Baños Motor Cargando Bat.
 14⁰⁰ Bat. 81% 3874/0 AR Motor Diesel Detenido.
 16⁰⁰ Limpieza de Baños
 17³⁰ 82% Bat Limpieza de Baños.
 18⁰⁰ encendido Luzes este 1 litro. - Relleno 20 Litros Diesel -
 19⁰⁰ 75% Bat. encendido Motor Diesel Cargando Bat. AR. 3874/0.
 84% Bat. 3876/0 AR Motor Detenido

[Signature] F. V. R. 23-7.



[Handwritten signature]

05-08-Confeso pinto 57% Bat Motor Diesel encendido consumo Bat. Hr. 3876/0 Bat 160

- Luces calle encendidas 1 tramo Consumo (4.0 - 5.2 KW)

10³⁰ Bat. 67% Cargando

13⁰⁰ Bat. 84% Cargando

14⁰⁰ Bat. 88% 3881/3 Hr. Motor Diesel Detenido

15⁰⁰ Agua 0.95 mt. Marcador completo Limpieza de Baños.

16³⁰ Bat. 78% encendido de motor Diesel 3881/3 Hr. Cargando Bat.

18¹⁵ Bat. 88% Hr. 3883/2 Motor Diesel Detenido Agua 0.95

19⁰⁰ Luces calle encendidas (1 tramo) - Relleno 20 Litros Diesel

21⁰⁰ Cierre Confeso - Baños limpios -

23⁴⁰ 57% Bat. encendido Motor Cargando Bat. Hr. 3883/2 (60-68 KW) Consumo.

24⁰⁰ Luces apagadas

07 01³⁰ 67% Motor Detenido

08⁰⁰ Confeso Abierto. Luces encendidas Bat. 47% Motor encendido. Consumo Bat.

09²⁰ Bat. 56% Cargando. Luces calle. 84% Baños - Limpieza de Baños

10³⁰ Bat. 65% 3887/4. Agua 2.40 mt. 80 Litros Diesel - (Relleno 40 Litros) S. Alvarez

12⁰⁰ Limpieza de Baños 72%.

13⁰⁰ Bat. 82%.

13³⁰ Bat. 84% Motor Detenido 3890/3 Hr.

15⁰⁰ Limpieza de Baños

16³⁰ Bat. 80% Motor Diesel encendido 3890/3 Hr. Cargando Bat. Agua 2.20 mt

17¹⁰ Bat. 80% Motor Diesel Detenido 3892/0 Hr.

18⁰⁰ Limpieza de Baños - Luces calle encendidas. (1 tramo)

21⁰⁰ Cierre Confeso.

21³⁰ 78% Bat. Encendido Motor Diesel 3894/0 Hr. Cargando Bat.

29⁰⁰ Luces calle Apagadas 1 tramo. Motor Detenido 3893/1 Bat 84%

08 08⁰⁰ - Confeso Abierto Luces calle encendidas 1 tramo. Bat. 68%.

- Bat. 68% Motor Diesel encendido consumo Bat. 3893/1.

10⁰⁰ - Limpieza de Baños

11⁰⁰ Motor Detenido 88% Bat. 3896/0 Hr. Agua.

12⁰⁰ Limpieza de Baños

13⁰⁰ Bat. 78% Motor encendido Cargando Bat. 3896/0 Hr.

15⁰⁰ Motor Detenido Bat. 88% 3897/7 Hr.

16⁰⁰ Limpieza de Baños

18⁰⁰ Luces calle encendidas Motor Diesel encendido.

21⁰⁰ Cierre Confeso. Motor Diesel Detenido

00⁰⁰ Luces calle Apagadas.



Alcaldía
748.230.3

Solo se cobra por

09-08⁰⁰-Cofre de Hierro

-Luzes este encendido

-Motor Diesel encendido cuando Bot.

08⁰⁰- Limpieza de Baños. y Luzes este encendido

12⁰⁰ Motor Diesel Detenido.

14⁰⁰ Limpieza de Baños.

15⁰⁰ Motor Diesel encendido cuando Bot.

17⁰⁰ Motor Diesel Detenido.

18⁰⁰ Luzes este encendido cuando Bot.

20⁰⁰ Motor Diesel encendido cuando Bot.

21⁰⁰ Cofre de Hierro Cerrado.

23⁰⁰ Motor Diesel Detenido.

24⁰⁰ Luzes este apagadas.

[Signature]
7425.230-3

10- cambio de turno. 09³⁰ Luis Villanueva.

