

(19-25)

Complejo Bahía Azul Junio 2025 Asa Campesinos

18. 09⁰⁰ - Cambio turno Sr. Camacho. 80 Litros Diesel SA ALVAREZ.
- Bat. 80% - HR. 3731/8. AGUA 1.70 mt.
- 11⁰⁰ Agua 2.40 mt. SA ALVAREZ.
12⁰⁰ Limpieza de Baños.
14⁰⁰ Motor Diesel Deterido. Bat. 85% HR. 3735/8.
16⁰⁰ Agua. 2.30 mt.
18⁰⁰ Limpieza de Baños y Reposición de 2 platos Higienicos.
19²⁰ Bat. 71% encendido motor Diesel corriendo Bat. HR 3735/8
21⁰⁰ Complejo cerrado - Limpieza de Baños Agua. 2.20 mt
00¹⁰ Bat. 83% HR 3740/7 Motor Diesel Deterido.
20 08⁰⁰ Complejo abierto. Bat. 86% Agua. 2.20 mt. Luces encendidas
09⁰⁰ Aproxando Luces Calle trazo 1 y 2.
10⁰⁰ - encendido motor Diesel corriendo (Baterias 77% consumo 3.0-3.8 tw.
11⁰⁰ (HR 3740/7) Limpieza de Baños
11³⁰ Bat. 88% motor Diesel Deterido (3742/3 HR.)
12³⁰ Bat. 85% Rellevo (20 Litros Diesel)
14³⁰ Limpieza de Baños
16³⁰ Bat. 76% encendido motor Diesel corriendo Baterias (3742/3) HR.
18⁰⁰ Bat. 81% motor Diesel Aproxando 3745/0 AA. AGUA: 2.00 mt.
19³⁰ Limpieza de Baños.
21⁰⁰ cierre complejo. Luces encendidas (2 tramos)
00¹⁰ Luces Aproxados. 2 tramos (Rellevo 20 Litros Diesel)
21 08⁰⁰ 73% Bat. motor Diesel encendido corriendo Baterias 3745/0. HR Agua 1.85 mt.
10⁰⁰ Limpieza de Baños
11³⁰ Motor Diesel Deterido Bat. 81% HR. 3747/7.
12³⁰ Agua 1.70.
15⁰⁰ Limpieza de Baños.
18⁰⁰ Encendido Luces Calle. 2 tramos.
19⁰⁰ motor encendido Diesel corriendo Baterias 76% 3747/7
21⁰⁰ Limpieza de Baños y Complejo cerrado. Agua. 1.50 mt.
22⁰⁰ Motor Deterido. Bat. 87% 3750/1 HR.
00⁰⁰ Luces Calles Aproxadas. (2 tramos)

Mike Beltrán
7.425.230-3.



7/31

- 22/08⁰⁰ ~~Corte de Alacranes~~ ~~Luzes en el Alacran~~
- 09⁰⁰ Luzes este Alacranes. (2 tramos)
- 10⁰⁰ Limpieza de Baños
- 11³⁰ Bat. 63% encendido motor Diesel. encendido Botenins 3750/1. Agua 1.20
- 13⁰⁰ Bat. 73%
- 14³⁰ Bat. 84%
- 15⁴⁰ Bat. 88% Motor Detenido (3753/6) Hr.
- 17⁰² Limpieza de Baños
- 18⁰⁰ Luzes encendidas (1 tramo.)
- 20⁰⁰ Limpieza de Baños. - Faltan 2 Paños Higienicos.
- 21⁰⁰ Bat. 65% Motor. encendido encendido Botenins 3753/6. Agua 1.20
Completo cerrado
- 23⁰⁰ Bat. 80% Motor Detenido 3755/8.
- 24⁰⁰ ~~Corte de~~ Luzes este Alacranes (2 tramos). (Relevo 20 litros Diesel)
- 23 08⁰⁰ Completo abierto Luzes este encendidas (2 tramos) Bat 58%. Motor encendido
- 09⁴⁵ Agua 1.20. - 2.40 mt. 40 Litros Diesel y 7 Paños Paños Higienicos.
- 10³⁰ Limpieza de Baños - reposición 2 Paños Higienicos. Baños DAMAS. Bat. 70%.
- 11⁰⁰ Bat. 72% encendido.
- 13³⁰ 84% Bat. Motor Diesel Detenido 3761/5. Hr.
- 15⁰⁰ Limpieza de Baños
- 18⁰⁰ Bat. 74% Agua. 2.20 Mt.
- 20⁰⁰ Limpieza de Baños - (Relevo 20 Litros Diesel.)
- 21⁰⁰ Completo cerrado Motor encendido encendido Bat. (3761/5 - 3763/4)
- 00⁰⁰ Luzes este Alacranes 1 tramo.
- 24 08⁰⁰ Completo abierto Bat. 58%.
- 09⁰⁰ Motor encendido encendido Botenins 3761/5 Hr.
- 10⁰⁰ Limpieza de Baños
- 11³⁰ Bat. 74%. encendido (Hr 3766/0) - Relevo 20 Litros Diesel. (3766/0)
- 14⁰⁰ Bat. 88%. Motor Diesel Detenido. 3768/3 Hr.
- 15⁰⁰ Limpieza de Baños
- 16⁰⁰ Bat. 86% Agua 1.80 Mt.
- 18⁰⁰ Encendido Luzes este 1 tramo. Bat 80%. Motor Diesel encendido encendido 3768/3 Hr.
- 20⁰⁰ Bat. 88% (3771/0 Hr) Motor Diesel Detenido

Alvaro B. B. B.
7.425.230-3



722

25.08.00 Cepillo nuevo. Bat 50% Llave nueva

09.00 Llave nueva - Bat 50% Llave nueva

10.00 Limpieza de Baños.

12.00 Retiro 20 litros Diesel.

14.00 Limpieza de Baños y Bañero de nieve. Bat 80% Llave nueva 377/3

16.00 Limpieza de Baños y Bañero de nieve.

18.00 Llave encendida 1 tramo. Bat. 80% Llave encendida Cepillo Bat. 377/3

19.00 Bat. 80% AL 377/7 Llave Diesel Bat. 377/3

20.00 Limpieza de Baños.

21.00 Cepillo nuevo.

22.00 Llave nueva 1 tramo

26.08.00 Cambio Llave en Bañero Bat. 16% (Llave Cepillo)

- Retiro 20 lt. Diesel. Llave Diesel encendida 377/7.

[Signature]
7.4.10.230-3



[Signature]