

19^o Luces encendidas 2 horas

21^o Cierre complejo - Tramo 2 Aterrizaje

21¹⁵ Bat. 73% encendido motor Diesel encendido Baterías (3454/1) Hr.

23⁰⁰ Bat. 80% motor Diesel Aterizado (3454/1) Hr.

00

Complejo Municipal Bahía Azul Mayo 2025.

01 08⁰⁰ Cambio turno Sr. Gallardo.

- encendido motor Diesel encendido Baterías 3454/1 Hr.

- Bat 56%.

[Signature]

7428.230-3

08. 09⁰⁰ Cambio turno Sr. Gallardo.

- Bat. 80%

- Hora 1. Bat.

- 60 Litros Diesel. Sr. Gallardo.

11⁰⁰ Bat. 75% motor Diesel encendido encendido Baterías.

12⁰⁰ Limpieza de Baños

13⁰⁰ Bat. 91% motor Diesel Aterizado

18⁰⁰ Bat. 91% motor Diesel encendido

18³⁰ Motor Diesel Aterizado (3454/3) Hr.

19⁰⁰ Limpieza de Baños.

- Hora 1.55. pt.

- encendido Luces cole. (Tramo 1)

- encendido Motor Diesel

20⁰⁰ Bat 94%

- Limpieza Baños

21⁰⁰ Complejo cerrado

24⁰⁰ motor Gaseno Aterizado / Bat 96%

Luces encendidas Luces La noche 00⁰⁰ 08³⁰ cercos Ferra

[Signature]

7428.230-3



7.1.3


- 10⁰⁰ Agua 2.00 - 2.00 mt
- 11⁰⁰ Limpieza de Baños
- 12⁰⁰ - Bot. 85% motor Deterido Diesel Refiero 20 Litros Diesel
- motor Casero en marcha. Dertz. (Refiero Aceite Motor)
- 15⁰⁰ Limpieza de Baños.
- 18⁰⁰ encendido luces calle. (Tramo 1)
- 20⁰⁰ Limpieza de Baños motor Diesel Deterido.
- 21⁰⁰ Cierre Capilla.
- 00⁰⁰ - 02⁰⁰ luces calle encendido calle. 2 tramo.
10. - 08⁰⁰ Bot. 76%. 3491/6 motor encendido Casero Baterías
- 10⁰⁰ Bot. 86% 3493/4
- Agua 2.05 mt
- 12⁰⁰ Limpieza de Baños
- 16⁰⁰ Limpieza de Baños
- 18⁰⁰ 91% Bot. - 3496/0.
190. mt. Agua.
- 20³⁰ Motor Casero Deterido Dertz.
- 21⁰⁰ Cierre Capilla
- 00⁰⁰ Arreglo luces calle. Tramo 1
11. - 08⁰⁰ Bot 81% 3498/1 motor Diesel encendido Casero Baterías
- 10³⁰ Bot. 80% motor Diesel Deterido. 3500/0. tr.
- 12⁰⁰ Limpieza de Baños
- 14⁰⁰ Motor Casero Dertz encendido (Refiero Aceite Motor)
- 16⁰⁰ Limpieza de Baños
- 18⁰⁰ Refiero 20 Litros Diesel. (encendido luces calle)
- 20⁰⁰ Limpieza de Baños
- 21⁰⁰ Cierre Capilla Agua. 1.50.
- 00⁰⁰ Arreglo luces calle.
12. - 08⁰⁰ Bot. 61% motor Diesel encendido Casero Baterías
- Agua. 1.30 mt. (3500/0) Agua Motor
- 10⁰⁰ Limpieza de Baños - (40 Litros) Diesel. Sa. 01/02/02
- 14⁰⁰ Bot. 76% motor Diesel Deterido.
- 12⁰⁰ Agua 1.20.
- 14⁰⁰ Cambio de Regulador de Gas motor nuevo.
- 16⁰⁰ instalación pastillas de frenos.
- 18⁰⁰ Limpieza de Baños - encendido luces calle. Tramo 1



17131

16⁰⁰ Limpieza de Baños
 18⁰⁰ Relevo 20 Litros Diesel. (encendido luces calle)
 20⁰⁰ Limpieza de Baños
 21⁰⁰ Cierre complejo HORA 150
 00⁰⁰ Aprobado luces calle.

12 - 08⁰⁰ Bat. 61% Motor Diesel encendido encendido Baterías
 HORA 1.30 PM. (3500/0) HORA MOTOR
 10⁰⁰ Limpieza de Baños - (Habitación) Diesel. SA. 01 MAR 02
 14⁰⁰ Bat. 76% Motor Diesel detenido-
 12⁰⁰ A GUA 1.00.
 14⁰⁰ Cambio de Regulador de Gas Motor nuevo.
 16⁰⁰ instalación pastillas ~~de~~ Banderas.
 18⁰⁰ Limpieza de Baños - encendido luces calle. HORA 1
 21⁰⁰ Cierre complejo.
 24⁰⁰ Luces calle Aprobado.


 742230-3



1721

13. 08-61% Bat. encendido motor Casado Pateros.

10⁰⁰ 4.20 pt. agua + 2.40 pt. agua SA. Huesos

10³⁰ Relleno 20 Litros Diesel. - Motor Casado en paracho

12⁰⁰ Limpieza de Baños. Pinta Papel Higienico

15⁰⁰ Bat. 83% - (3504/5) Hr. / Instalacion de Banderas (3)

17⁰⁰ Limpieza Baños

18³⁰ encendido luces calle (1+RA 110).

20³⁰ Limpieza de Baños

21⁰⁰ Cierre de complejo Bat 83%

00¹⁵ Motor Casado Apagado y Luces calle. Apagados. Bat. 83%

14 08⁰⁰. Complejo Abierto

- Bat. 74% - Agua. 185 Mt.

10⁰⁰ Motor Diesel Encendido Baterias 3504/5

11⁰⁰ Limpieza de Baños

13⁰⁰ Bat. 88% motor Diesel Detenido (3507/0)

Agua. 180 Mt.

14⁰⁰ encendido motor Casado Deutz.

15⁰⁰ Limpieza de Baños.

16⁰⁰ Limpieza 2^o Piso y

18⁰⁰ encendido Luces calle. (tramo 1)

19⁰⁰ Limpieza de Baños

21⁰⁰ cierre de complejo

00¹⁵ Apagado de luces calle

15 - Cambio furo en S. Gallardo

- Relleno 20 Litros Diesel

- Bat. 76%. (3507/4) Horno Pateros.

- Relleno Aceite motor Deutz.

22. - 09³⁰ cambio furo en S. Gallardo - Estarque Horno Diesel + 30 Litros

- 12⁰⁰ encendido motor Casado Pateros Hr. 3530/8

68% Bat - Agua. 1.70 Mt.

13³⁰ Limpieza de Baños. encendido motor Casado Deutz.

15³⁰ Bat. 80% 3533/5. Agua 1.80 Mt. Motor Diesel. Horno

17⁰⁰ Limpieza de Baños - Revision de Cables. Sr. Hernandez

18⁰⁰ encendido Luces calle 1 tramo.



7/21

- Retiro aceite motor Deutz.

22.- 09³⁰ Cambio nuevo SR. Coronado - Estoque Nuevo Diesel + 30 Litros
- 12⁰⁰ encendido Motor Conca Baterias Nr. 353d/8.
68% Bat - Agua 1.70 mt.

13³⁰ Limpieza de Baños. encendido motor Casero Deutz.

15³⁰ Bat. 90% 3533/5. Agua 1.50 mt. Motor Diesel. Agua

17⁰⁰ Limpieza de Baños - Revisando Cables. SR. Hernandez


18⁰⁰ encendido luces cable 1 trazo.

20³⁰ Limpieza de Baños

21⁰⁰ - Cierre Coples

24⁰⁰ - Arrabado Motor Casero.

- Bat. 92%


748.030-3

23 . 08⁰⁰ - Cerrado Abierto luces encendido 1 trazo
- Cerrado 4KV.

09³⁰ - Agua 1.30 - 2.40 mt. SR. Marcos / 40 Litros Diesel.

10⁰⁰ - encendido Motor Diesel 3533/5 / 3536/5 74% Bat



712

11 - Limpieza de Baños

12⁰⁰ encendido Motor Generador Deutz

14⁰⁰ Motor Diesel encendido Baterías 3536/5 / Motor Generador

15⁰⁰ Limpieza de Baños

17⁴⁰ Motor Diesel Detenido HR 3539/1 Bat 88%

19⁰⁰ Limpieza de Baños - encendido de luces este tramo 1

21⁰⁰ Cierre complejo.

00¹⁵ Luces apagadas y Motor Generador detenido

Bat 85% - Agua 2.05

24 08⁰⁰ Complejo Abierto Luces este encendidas de 08⁰⁰ - 08³⁰

09⁰⁰ encendido Motor Diesel encendido Baterías 73% 3538/1 HR.

10³⁰ Limpieza de Baños

11³⁰ Motor Diesel Detenido 3541/6. 87% Agua 1.80

14⁰⁰ Limpieza de Baños

15⁰⁰ Motor Generador Detenido Perdida de aceite.

16⁰⁰ Luces este encendidas 1 tramo - Retiro 20 Lts. Diesel.

20⁰⁰ Limpieza de Baños

21⁰⁰ Cierre complejo. Motor Diesel encendido 3541/6 - 3544/10 HR.

24⁴⁵ Luces apagadas y Motor Diesel Detenido

25. 08⁰⁰ - Complejo Abierto - Bat. 80%. Agua 1.70 MT

10⁰⁰ - Limpieza de Baños. Retiro 20 Litros Diesel.

- Motor encendido Diesel

13⁰⁰ - Motor Diesel Detenido 94% 3547/10 HR

- Limpieza de Baños

15⁰⁰ Agua 1.55 MT. Bat. 84%

17⁰⁰ Limpieza de Baños 74% Bat. 1.50 MT. Agua

18⁰⁰ Luces este encendidas 1 tramo.

19⁰⁰ Bat. 68% Motor Diesel encendido 3547/10

21⁰⁰ - 79% Bat. 3550/10 HR. Agua 1.45 MT.

- Motor Generador Deutz Detenido todo el día. Por pérdida de aceite.

24⁰⁰ - Luces apagadas y Motor Diesel Detenido. 3553/10 HR.

26 - 08⁰⁰ - Complejo Abierto. encendido Motor Diesel encendido Baterías

- HR. 3553/10 77% Bat. Agua 1.40.

09³⁰ - Agua 2.40 MT. - 50 Litros Diesel Sr. Alvarez / Generador Motor Deutz

721

- Limpieza de Baños
- 15⁰⁰ AGUA. 155 mt. Bat. 84%
- 17⁰⁰ Limpieza de Baños 74% Bat. 150 mt. AGUA
- 18⁰⁰ Luces calle encendidas 1 Tramo.
- 19⁰⁰ Bat. 68% motor Diesel encendido. 3547/10
- 21⁰⁰ - 79% Bat. 3550/0. H.R. AGUA 145 mt.
- Motor Casera Deutz Detenido todo el día. por pérdida de aceite
- 24⁰⁰ - Luces apagadas y motor Diesel Detenido. 3553/0 H.R.
- 26 - 08⁰⁰ - Complejo Pimiento. encendido motor Diesel encendido Batena
- H.R. 3553/0 77% Bat. AGUA 140.
- 09³⁰ - AGUA 240 mt. - 50 Litros Diesel Sr. ALVAREZ / Sr. RUISE Motor Dev.
- 11⁰⁰ Limpieza de Baños.
- 13¹⁵ Bat. 82% 3556/2 H.R. motor Diesel Detenido
- 15²⁷ Bat. 87% 3556/2
- 17⁰⁰ Limpieza de Baños
- 18⁰⁰ - encendido Luces calle Tramo. 1
- Motor Casera Deutz detenido por pérdida de aceite e H.R.
- 20⁰⁰ Limpieza de Baños
- 21⁰⁰ Complejo cerrado. AGUA. 230 mt. Bat. 82%.
- Motor Diesel encendido. Cerrando Baterías
- Man. (Signature)
7426.230-3



7/21

- 27 - 08⁰⁰ Complejo Abierto
- 10⁰⁰ - Limpieza de Baños. - Consumo de agua 3566/10.
 - Motor Diesel encendido consumo 3566/10.
 - Motor Coseno Deutz detenido por pérdida de aceite.
- 12⁰⁰ - Limpieza Baños. - Reparación fallas de motor Deutz Coseno.
 - Relevo aceite motor Deutz.
- 13⁰⁰ Motor Diesel Detenido. 3566/2 hr. 84%
 15⁰⁰ Limpieza de Baños
 16⁰⁰ Limpieza Baños motor Coseno Deutz.
 18⁰⁰ Limpieza de Baños motor Deutz.
 19⁰⁰ Relevo aceite motor Deutz Coseno
 20⁰⁰ Limpieza de Baños.
 21⁰⁰ Motor Diesel Abogado. 83% 3566/0. Consumo cerrado.
 0015 Motor Coseno Detenido Abogado de la res

28. 08⁰⁰ Complejo Abierto
- 10⁰⁰ - Limpieza de Baños
 - Motor Diesel encendido consumo 3566/10.
 - Prot. 88% Agua
- 12⁰⁰ Limpieza de Baños.
 14⁰⁰ Motor Diesel Detenido. 3570/0 Prot. 88% (Relevo 20 litros).
 16⁰⁰ - Limpieza Baños.
 - encendido motor Coseno Probar de la reparación (50911V)
 16⁵⁰ - Motor Detenido por pérdida de aceite.
 18⁰⁰ - Limpieza de Baños. - Limpieza Baños motor Deutz.
 18¹⁰ Luces encendidas 2 horas. Consumo 5,2 kw.
 20⁰⁰ Limpieza de Baños
 21⁰⁰ Cierre complejo. 0015 horas de trabajo.
29. : Prot. 60% Agua 170. hr. 3572/5.
 Cambio turno en. Consumo. Utiles de 150 minutos.

[Signature]
 7425.230-3.



[Handwritten signature]