



INFORME MENSUAL ACTIVIDADES

Funcionario	Alexei Bahamonde Miranda
cargo	Personal del complejo Bahía Azul
Periodo Informado	Noviembre 2025

Fecha	Actividad
06-11-2025	09.30 BAT.81%. cambio de turno.sr. alvarez.100lt. diesel.2379.hr.agua 1.30mt. 11.30bat.81%. motor Diesel carg.bat. 12.30bat.92%motor det.2382hr. temp. motor 78°c.agua 1.20mt. 14.30bat.90%. agua 1.15mt.limp. de baños. Motor. 16.00bat82% agua 1.05mt. limpieza de baños. 18.00 limpieza de baños. 19.00agua 0.90mt. 20.00 motor carga. Bat. Hr.2382. 21.00complejo cerrado. Luces calle encendidas. 23.00bat.94% motor det.hr.2384. 24.00luces encendidas
07-11-2025	08.00bat.74% agua 0.60mt.hr 2384. 09.00agua 0.60mt.-2.25mt.sr. Álvarez. 11.30bat.90%. motor det.2387hr. temp. Motor. 74°.c 12.00bat90% limpieza de baños. 14.00bat90%limpieza de baños. 16.00bat90%. limpieza de baños. Falta papel higiénico. 17.00bat90%. agua 2.05mt. motor det. limp. baño. 18.30bat90%agua 1.95mt. motor det. 20.30bat.89%agua 1. 90mt.motor. 21.00cierre complejo. Luces calle encendidas. 23.00bat.85%. motor det. 24.00 luces calle apagadas.
08-11-2025	08.00bat.69%. agua 1.55mt.hr.2387



	15.45bat.89%. agua 1.30.mt. limpieza de baños 17.00 limpieza de baños. 19.00limpieza de baños. 21.00 cierre complejo.bat. 87%agua 1.20.mt. luces calle encendidas. 23.00 limpieza de baños. 24.0 luces calle apagadas.
09-11-2025	08.00bat. 73%complejo abierto. 09.00bat.71% agua 0. 95mt.motor carg.bat.2390.hr. 11.00 limpieza de baños. 12.00bat. 91%. agua 0. 90mt.motor det. 2393 hrs. 14.00 limpieza de baños. Bat.90% 15.00 agua 0.80mt. 17.00 limpieza de baños. 18.00 bat.89%. motor det. 20.00bat.81% motor det. 21.00complejo cerrado. Luces calle encendidas. 24.00 luces calle apagadas.
10-11-2025	08.00complejo abierto. 08.30bat.60% agua 0. 30mt.motor carga. Bat.2393 hrs. Relleno 60 lt. Diesel. 10.00 Agua 0.30-1.90mt. sr. Alvarez.6 rollos elite250mt. 1 cloro gel. 11.30bat 81%agua 1. 90mt.reposicion de 3 rollos elite. 14.30bat.87%. agua 175mt.prueba de generador nuevo. 15.30bat87%prueba de generador. sr. Jhosmar Acacio. 16.00bat.86%prueba de generador. 18.00bat85%prueba de generador. Limpieza de baños.2397 hrs. 19.00bat84%limpieza de baños. 20.30bat84%motor det. 21.00 cierre complejo. Luces calle encendidas.2 tramos.81%bat. 24.00 luces calle apagadas.



11-11-2025	08.00bat45% agua 1. 45mt.motor carga. Bat. 2397.hr. 09.00bat.52% agua 1.40mt. limpieza de baños. 11.00limpieza de baños. buscando fuga de agua. 12.00bat.75% agua 1.30mt. temp. Motor 95°c. 14.00bat85% agua 1.10mt-2.40mt. sr. Álvarez. Motor det.2402 hrs. 16.00limpieza de baños. Buscando fuga de agua. 17.00bat80%. limpieza de baños. 18.30bat.78%motor carga. Bat.hr. 2402.agua 2.30mt. 19.00limpieza de baños. Relleno 20 lt. Diesel. 20.15bat.91%motor det. 2404hr.agua 2. 25mt.temp. motor 74°c. 21.00 complejo cerrado. Luces calle encendidas 2 tramos. 24.00 luces calle apagadas.
12-11-2025	08.00Bat70%. Agua 2.15mt. 10.00bat70%. motor cargando bat.2404. agua 2.00mt. 12.00bat86%motor carga. Bat.relleno 20 lt. Diesel. 13.30bat.92%motor det.2407 hrs. agua 1.90mt. 14.30 cruce susp. motor det. Agua 1.75mt. 15.00cruce susp. motor det. Limp. De baños 17.00bat.93% agua 1.60mt. 18.00bat.93%. 19.00bat.93%. agua 1.50mt. 20.30 cruce normalizado. 21.00bat.85% cierre complejo. Luces encendidas 2 tramos. 23.00bat 82%. Agua 1.40mt. 24.00 luces calle apagadas.bat.80%. agua 1.30mt.
13-11-2025	08.00 cambio de turno. Cargando bat. 2407.agua 1.20mt.



20-11-2025	09.30motor cargando bat. agua 0.90mt. t.k. lleno. Temp. motor91c. 11.00bat85%. 13.00bat89%agua 0. 85mt.temp. motor 80°c.motor det. 15.00bat85%. limpieza de baños. 17.00bat82%agua 0.70mt. 19.00bat80% agua 0.60mt. 20.30bat76%agua 0.55mt. 21.00cierre complejo. 22.00luces calle encendidas. Bat 82%motor carga. Bat.agua 0.50mt. 24.00luces calle apagadas.2438 hrs.
21-11-2025	08.00Bat.65% agua 050mt. 09.45bat64%. motor carg.bat. 2438hr.agua 0.40mt. -2.10mt. 100lt diesel.8 papeles higiénico 250 mt. relleno 25 lt. Diesel hr.2438.sr. Díaz. 11.45bat.78%. agua2.00mt. 13.30bat89% agua 1.95mt.2441hr. motor det. 15.00bat85% agua 1. 85mt.limp. de baños. 17.00bat.81%. agua 1.70mt. motor det. 19.30bat79%. agua 1.65mt.20.00bat. 20.00bat.77% 21.00 cierre complejo. Limp. de baños. Bat.75%. agua 1.60.mt. 21.30 luces calle encendidas. Motor carga. Bat. 74%. 23.30bat.88%. motor det,2443 hrs. Agua 1.55mt. 24.00luces calle apagadas.



22-11-2025	08.00bat.70%. complejo abierto. Agua 1.45mt. 09.00 limp. De baños. 10.00bat.68%. motor carg.bat. agua 1.40mt. 12.00bat85%. limp. de baños. 14.00bat.90%. motor det.2447 hrs. 16.00limp. de baños. 18.00 limp. De baños. Reposición 3 rollos papel higiénico de 250 m 20.30bat.68%. motor carg.bat.2447hr. 21.00 limp. De baños. Cierre complejo. 22.00 luces de calle encendidas. 23.00bat88%motor det.2451hr. 24.00 luces calle apagadas.
23-11-2025	08.00complejo abierto.bat.88%. agua 0. 80mt.motor det. 10.00limp. de baños. Agua 0.70mt. motor det. 12.00limp. de baños. Agua 0.60mt. 14.00bat.82% limp. De baños. 16.00bat76%agua 0.40mt. 17.30bat76% 19.00bat72% agua 0. 35mt.limp. de baños. 21.00cierre complejo.bat69%. agua 0. 30mt.motor carg.bat.2451hr. 22.00 luces calle encendidas. 24.00luces calle apagadas. Motor det.2454hr.
24-11-2025	08.00Complejo abierto.bat.81%agua0. 30mt.relleno 75lt.diesel.est.lleno. 09.15bat.81%agua 0. 20mt.-1.85mt.sr.alvarez. motor carg.bat.2454hr. 10.45bat89%motor det. 2455hr.agua 1. 80mt.limp. de baños. 12.00bat.88%motor det. 14.00bat86% 16.00 limp. De baños. 18.00bat.78%. 20.00bat73%. agua 1.50mt. 21.00cierre complejo. Motor carga. Bat. 2455hr.agua 1.45mt. 22.00bat73%. luces calle encendidas. 23.00bat85%motor det.2457hr.



25-11-2025	08.00complejo abierto.bat65%motor carga. Bat.agua 1.40mt. 09.00limpieza de baños. 12.30bat.89%motor det. 2460hr.agua 1.20mt. 15.00bat80%motor det. Agua 1.05mt. 17.00limp. de baños. 19.00bat.68%motor carga. Bat. 2460hr.agua 0.95mt. 21.00cierre complejo. Limp. De baños. 21.30bat.82% carga. Bat.agua 0.90mt. 22.00 luces calle encendidas.2 tramos. 23.00bat.88%. motor det.2463hr. 24.00 luces calle apagadas.
26-11-2025	08.00complejo abierto.bat 78%. agua 0.80mt. 09.50bat%motor carg.bat. 2463hr.agua 0.70mt. 11.30bat.87%motor det.2465hr. 13.00limp. de baños. Reposición 1 papel higiénico de 250 mt. dept. 14.00bat89%. agua 0.60mt-2.20mt. 25lt.diesel. sr. Diaz. relleno 25 lt. 16.00bat89%. limp. de baños. 18.00bat89%agua 2.15mt. 19.30bat89%. agua2. 05mt.motor det. limp. de baños. 20.30bat.88%agua 2.05mt. 21.00cierre complejo. Limp. de baños. 22.00luces calle encendidas. 24.00Luces calle apagadas.bat 88% agua 1.90mt.hr. 2465.estanque lleno.
27-11-2025	08.00 complejo abierto. Cambio de turno.bat.86% agua 1. 90mt.estanque lleno.5 rollos de papel higiénico para reponer. Motor Diesel detenido. Nivel de aceite normal.

Firma Trabajador



VºBº unidad técnica