



INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL ENERO 2026

PRIMAVERA
Comuna moderna
TIERRA DEL FUTURO
CIERRE

BAT01-01-2026	09:30 HRS BAT. 91% AGUA 0.50 MT. CAMBIO DE TURNO.SE RECIBE 100LTS.DIESEL.SR. PEÑA Y LILLO.CRUCESUSPENDIDO. 11:00 HRS BAT.89% AGUA 0.40MT. 12: 00 HRS BAT.88%AGUA 0.35 MT. LIMPIEZA DE BAÑOS 14:00 HRS BAT.87%AGUA 0.30 MT. 16:00 HRS BAT.87% AGUA 0.10 MT. LIMPIEZA DE BAÑOS 18:00 HRS BAT.86%AGUA0.00 MT. SIN AGUA. 20:00 HRS BAT85% AGUA 0.00MT. COMPLEJO SIN AGUA. 21:00 HRS COMPLEJO CERRADO.SIN AGUA.LIMPIEZA DE BAÑOS. 21:30 HRS BAT.83% 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS AGUA0.00MT. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.BAT.82%
02-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO .BAT.79%MOTOR CARG. BAT.2593 HR. AGUA 0.00 MT. ESTANQUE SIN AGUA. 10:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS.BAT .85%MOTOR CARG.BAT. 11:00 HRS MOTOR DET.BAT.85%.2595 HR. 12: 00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS. 14:00 HRS LIMPIEZA DE BAÑOS.AGUA 0.00MT.-1.60 MT. RECARGA AGUA SR. DIAZ. 16:00 HRS REPOSICION DE 3 ROLLS ELITE DE 250 MT.BAT. 75% 18:00 HRS BAT. 70%. LIMPIEZA DE BAÑOS. 20:00 HRS BAT.66%. AGUA 1.40 MT. MOTOR CARG. BAT.2595HR. 21:00 HRS COMPLEJO CERRADO.BAT.82%. LIMPIEZA DE BAÑOS. 22:30 HRS BAT.89%. MOTOR CARG.DET.2598 HR. AGUA 1.30 MT. LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.
03-01-2026	08:00 HRS .BAT 85%. AGUA 1.20MT. 2598 HR. PERMISO PTA. ARENAS.
04-01-2026	PERMISO PTA. ARENAS.
05-01-2026	08:00 HRS BAT.70% AGUA 1.30 MT. MOTOR CARG. BAT.2601HR. LIMPIEZA BAÑOS 10:00 HRSBAT.89%. AGUA 1.20 MT. MOTOR DET.2603HR. 11:00 HRS BAT.82% AGUA 1.10MT. LIMP. DE BAÑOS. 12: 00 HRS BAT.81%1.05MT. AGUA. 14:00 HRS LIMP. DE BAÑOS.AGUA 1.00MT. 16:00 HRS BAT.80%AGUA 1.00MT.-2.40TM. RELLENO AGUA SR. DIAZ. 18:00 HRS LIMP. DE BAÑOS. AGUA 2.20MT. 20:00 HRS REP. 3 PAPELES ELITE DE 250MT.LIMP. DE BAÑOS 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO. 21:30 HRS BAT.79%. AGUA 2.10MT. 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.



Handwritten signature in blue ink.



INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL ENERO 2026

06-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.84%. AGUA 2.10MT.HR.2603. 10:00 HRSLIMP. DE BAÑOS. CAMION RECOLECTOR DE RECIDUOS. 11:00 HRS CAMBIO 1 TAPA DE BAÑO DE CASA DE ALBERGUE.BAÑO DAMAS. 12: 00 HRS AGUA.2.00MT. 14:00 HRS LIMP. DE BAÑOS.AGUA1.80MT.BAT.84%. 16:00 HRS BAT.85%.1.50MT. MOTOR DET. 18:00 HRS BAT.84%. AGUA 1.30. LIMP. DE BAÑOS. 20:00 HRS BAT.80%. AGUA 1.25 MT. LIMP. DE BAÑOS. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO.BAT.80%AGUA 1.20MT. 21:30 HRS BAT.79% 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRSLUCES CALLE APAGADAS.
07-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.AGUA1.15MT.BAT.69%. MOTOR CARG.BAT.2603HR. 10:00 HRSLIMP. DE BAÑOS.AGUA 1.05MT.BAT.85%MOTOR DET.2605HR. 11:00 HRS LIMP. DE BAÑOS. 12: 00 HRS AGUA 0.90MT.BAT.80% 14:00 HRS AGUA0.80MT.BAT.78%. LIMP. DE BAÑOS. 16:00 HRS AGUA0.70MT.BAT.75%LIMP. DE BAÑOS. 18:00 HRS AGUA 0.70MT.BAT.70%. 20:00 HRS AGUA 0.65 MT.BAT69%. MOTOR CARG. BAT. 2605 HR. RELLENO 50 LT.DIESELLIMP.DE BAÑOS. 21:00 HRS CIERRE DE COMPLEJO. 21:30 HRS BAT.77%AGUA0.60MT. 22:00 HRS LUCES DE CALLES ENCENDIDAS. 24:00 HRSLUCES CALLE APAGADAS.BAT.92%AGUA 0.55 MT. MOTOR DET.2609HR.
08-01-2026	08:00 HRS BAT.62%. AGUA 0.40 MT. CAMBIO DE TURNO.MOTOR CARG. BAT. 2609 HR. ESTANQUE LLENO.QUEDAN 35LT.PARA RELLENAR.
	08 AL 14 ENERO 2026 DESCANSO
15-01-2026	08:00 HRS CAMBIO TURNO.AGUA 0.70MT.BAT.77%. 25 LT. PARA RELLENAR.ESTANQUE LLENO. 10:00 HRSBAT.74%. AGUA 0.60MT. 11:00 HRS BAT.72%. 2639 HR. MOTOR CARG.BAT.LIMP. DE BAÑOS. 12: 00 HRS BAT.77%CARG.BAT.0.50 MT. LIMP. DE BAÑOS. 14:00 HRS BAT.89. AGUA 0.40 MT. MOTOR DET. 2641 HR. LIMP. DE BAÑOS. 16:00 HRS BAT82% AGUA 0.40MT.1.95MT.SR. ALVAREZ.RECARGA DE AGUA. 18:00 HRS BAT.77%AGUA1.75.MT.LIMP. DE BAÑOS. 20:00 HRS LIMP. DE BAÑOS. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO.AGUA 1.70MT.BAT.70%MOTOR CARG. BAT.2641HR.



INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL ENERO 2026

PRIMAVERA
Comuna moderna
TERRA DEL PESCO
CALLE

	22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS.BAT.81% 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.BAT.85%MOTOR DET.2644HR.
16-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO AGUA 1.65MT. 10:00 HRSBAT.80%MOTOR CARG. BAT. 2644 HR. AGUA 1.60MT. 11:00 HRS BAT87%. AGUA 1.55 MT. MOTOR DET .2645 HR. AGUA 2.40MT SR. ALVAREZ. 12: 00 HRS BAT87%LIMP. DE BAÑOS. 14:00 HRS BAT. 87%. LIMP. DE BAÑOS.AGUA2.35MT. 16:00 HRSBAT. 88%. DESCUBRIENDO LINEAS DE AGUA. 18:00 HRS bat.87%agua 2.35mt. 20:00 HRS bat.87% agua 2.25 mt. limp. de baños 21:00 HRS cierre complejo. 21:30 HRS bat.87% 22:00 HRS luces calle encendidas. 24:00 HRS luces calle apagadas. agua 2.15mt.bat.88%
17-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.91%.AGUA 2.10MT. 10:00 HRSBAT.91% AGUA 2.05 MT. LIMP. DE BAÑOS 11:00 HRS BAT.90%AGUA 1.90 MT. LIMP DE BAÑOS. 12: 00 HRS BAT.90% AGUA1.80MT. 14:00 HRS BAT.90% AGUA 1.75MT. 16:00 HRS BAT.89%AGUA 1.60 MT. LIMP. DE BAÑOS 18:00 HRS BAT.88%AGUA 1.55MT. 20:00 HRS BAT.86%AGUA 1.50 MT. LIMP. DE BAÑOS. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO. 21:30 HRS BAT.84%AGUA1.4 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRSLUCES CALLE APAGADAS.
18-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT 74%AGUA1.40MT. 10:00 HRSBAT.72% AGUA 1.35 MT. MOTOR CARG. BAT.2645HR. 11:00 HRS LIMP. DE BAÑOS. BAT.82%CARG.AGUA 1.20MT. 12: 30 HRS BAT.87%MOTOR DET. 2647 HR. AGUA 1.15MT. 14:00 HRS BAT 86%AGUA1.15MT. 16:00 HRS BAT.85%AGUA 1.05 MT. LIMP. DE BAÑOS. 18:00 HRS BAT83%AGUA1.00MT. 20:00 HRS BAT.80%AGUA 0.95 MT. LIMP. DE BAÑOS. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO.75%BAT. 22:00 HRS BAT.72%MOTOR CARG. 2647 HR. AGUA 0.90MT. LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.MOTOR DET.2649HR.BAT.82%
19-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT66% AGUA 0.85%. 10:00 HRSBAT.62%AGUA 0.75 MT. MOTOR CARG. BAT.2649HR. 11:00 HRS BAT.68%AGUA0.70MT. 12: 00 HRS BAT.75%. AGUA 0.65MT. 14:00 HRS BAT.88%AGUA 0.60 MT. MOTOR DET.2652HR.



INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL ENERO 2026

	16:00 HRS BAT.87%AGUA 0.50MT.-1.90MT. SR. ALVAREZ. 18:00 HRS BAT.86%AGUA1.85 MT. LIMP. DE BAÑOS. 20:00 HRS BAT84%AGUA1.80MT. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO.LIMP. DE BAÑOS. 21:30 HRS BAT.80%AGUA 1.75MT. 22:00 HRS 78%MOTOR CARG.BAT.2652HR. 24:00 HRS 86%LUCES CALLE APAGADAS.MOTOR DET.2654HR.
20-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.77% RELLENO DIESEL50 LTS.MOTOR CARG. BAT. 2654 HR. AGUA1.65MT. 10:00 HRSBAT85%agua 1.60mt. limp. de baños. 11:00 HRS BAT. 88%. MOTOR DET.2655. 12: 00 HRS BAT.85%AGUA1.55 MT. LIMP. DE BAÑOS. 14:00 HRS BAT.79%AGUA 1.50 MT. REPOSICION DE 3 ROLLOS ELITE 250MT. 16:00 HRS BAT76%AGUA1.45MT.SE REPARA PERDIDA AGUA.SR. ALVAREZ. 18:00 HRS BAT.74%1.40 MT. LIMP. DE BAÑOS. 20:00 HRS BAT.71% AGUA 1.40MT. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO.LIMP. DE BAÑOS. 21:30 HRS BAT.72%. agua 1.300 mt. motor carg. Bat. 2654 hr. 22:00 HRS luces calle encendidas. 24:00 HRS bat. 82 % agua 1.30 mt. motor det.2657hr.
21-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.79%.AGUA 1.20MT. 10:00 HRS BAT.78% AGUA 1.15MT. 11:00 HRS BAT.77%. MOTOR CARG. BAT. 2657 HR. AGUA1.10MT. 12: 00 HRS BAT.84%CARG.AGUA 1.10 MT. LIMP. DE BAÑOS. 14:00 HRS BAT85%AGUA 1.00 MT.- 2.40 MT. SR. ALVAREZ.6 ROLLOS ELITE. 16:00 HRS BAT83%AGUA 2.30 MT. LIMP. DE BAÑOS. 18:00 HRS BAT82%AGUA2.25MT. 20:00 HRS LIMP. DE BAÑOS.2.25MT. 21:00 HRS COMPLEJO CERRADO. 21:30 HRS BAT.78%. MOTOR CARG. BAT.2657HR. 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS. MOTOR DET.HR 2659.
22-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.CAMBIO DE TURNO.AGUA1.95MT. BAT 63%. RELLENO 20 LTS. DIESEL.MOTOR CARG.BAT.2659HR. QUEDAN 40 LITROS PARA RELLENAR.
27-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.71%AGUA1.90 MT. MOTOR CARG. BAT.2686HR.40LTS. PARA RELLENAR. 10:00 HRSBAT. 88%. MOTOR DET. 2688 HR. LIMP. DE BAÑOS. 11:00 HRS BAT.88%AGUA1.80MT. 12: 00 HRS BAT87%AGUA1.75MT. 14:00 HRS BAT.87%AGUA 1.70 MT. LIMP. DE BAÑOS. 16:00 HRS BAT82%AGUA 1.65%



INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL ENERO 2026

	18:00 HRS BAT.80%. AGUA 1.60 MT. LIMP. DE BAÑOS. 20:00 HRS BAT..78%AGUA 1.50MT. 21:00 HRS COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.
28-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT 54%AGUA1.45MT. 10:00 HRSBAT.51%MOTOR CARG. BAT. 2688 HR. RELLENO 20 LTS.DIESEL. 11:00 HRS BAT.58%. MOTOR CARG. 12: 00 HRS BAT.66%CARG.AGUA1.30MT. 14:00 HRS BAT89%AGUA1.30 MT. MOTOR DET. 2694 HR. AGUA 2.40MT.SR. ALVAREZ. 16:00 HRS SE REPARA ESCALA ACCESO COMPLEJO.SR.ALVAREZ. 18:00 HRS BAT85% LIMP. DE BAÑOS. 20:00 HRS BAT.83%. AGUA 2.30 MT. LIMP. DE BAÑOS. 21:00 HRS COMPLEJO CERRADO. 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS.2 TRAMOS.2.20MT. 24:00 HRSLUCES CALLE APAGADAS. 2 TRAMOS.
29-01-2026	08:00 HRS COMPLEJO ABIERTO.BAT.51%MOTOR CARG. BAT.2694 HR. AGUA 2.10 MT. LIMP. DE BAÑOS. 10:00 HRSBAT.71%. AGUA 2.00 MT. 11:00 HRS LIMP. DE BAÑOS. 12: 00 HRS BAT.82%AGUA 1.95 MT. 14:00 HRS BAT90%. AGUA 1.90 MT. MOTOR DET.2699HR. 16:00 HRS BAT.88%. AGUA1.85MT. 18:00 HRS BAT.86%AGUA 1.80MT. 20:00 HRS BAT.76%1.65MT. 21:00 HRS CIERRE COMPLEJO. AGUA1.60MT. LIMP. DE BAÑOS.BAT.67%. 22:00 HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS.MOTOR CARG. 2699HR. 24:00 HRS LUCES CALLE APAGADAS.MOTOR DET.2702HR.
30-01-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT. 70%. MOTOR CARG. BAT. 2702HR. AGUA 1.50 MT.RELLENO 40 LT. DIESEL. 10.00motor det.2704HR.AGUA 1.45 MT.-2.40MT. SR. ALVAREZ. 11.00 LIMP. DE BAÑOS 12.00 BAT. 82 %. AGUA 2.30.MT. LIMP. DE BAÑOS. 14.00BAT.78%.REPOSICION 3 PAPELES ELITE 250 MT. 16.00BAT. 76%. AGUA 2.20MT.LIMP. DE BAÑOS. 17.00BAT.74% AGUA 2.10MT. 18.00BAT.73% AGUA 2.05MT. MOTOR CARG. BAT.2704HR. 20.00 BAT 80%.AGUA 2.00MT. 21.00 CIERRE DE COMPLEJO. 22.00LUCES CALLE ENCENDIDAS MOTOR DET.84%2706HR. 24.00LUCES CALLE APAGADAS. AGUA 1.80MT.



INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL ENERO 2026

31-01-2026	08.00 COMPLEJO ABIERTO.BAT74. AGUA 1.80MT. 09.30 BAT.71%MOTOR CARG. BAT.2706HR.AGUA 1.75MT. 10.30 LIMP. DE BAÑOS. 12.00 BAT.87% AGUA 1.65MT. MOTOR DET.2708HR. LIMP. DE BAÑOS. 13.00 BAT 86%. AGUA 1.60MT.LIMP. DE BAÑOS. 15.00 BAT.85%AGUA 1.50MT. 17.00 BAT85% AGUA1.40MT. 18.00 BAT85%AGUA 1.35mt. 20.00 BAT.83% AGUA 1.30MT. 21.00 COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 22.00 LUCES CALLE ENCENDIDAS .BAT.81% 24.00 LUCES CALLE APAGADAS.AGUA 1.20MT.
------------	--

ALEXEI BAHAMONDEZ MIRANDA

C.I 7.425.230-3

Alexei Bahamondez Miranda