

02-07-2026	08.00COMPLEJO ABIERTO.BAT.60%.MOTOR CARG. BAT.728/4HR.AGUA 1.40MT.LUCES ENCENDIDAS 1 TRAMO. 09.00 BAT. 68% LIMP. DE BAÑOS.CARG. BAT. MUY LENTA.LUCES CALLE APAGADAS. 10.30BAT.78%.CONSUMO 4.5-6.3 KW. 11.00BAT.80%.CARGA BAT.MUY LENTA.LIMP. DE BAÑOS. 12.30BAT.86%.MOTOR DET.732/8HR. 13.15LIMP. DE BAÑOS. 14.00BAT.80%. 15.00BAT.74%LIMP. DE BAÑOS. 15.30BAT.70%.MOTOR CARG. BAT.732/8HR. 16.20BAT.76%. 17.20BAT.81%.MOTOR DET.734/3HR.AGUA 1.25MT. 18.15BAT.76%MOTR CARG.BAT.734/3HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS 1T.CONSUMO 5.5KW. 19.00BAT.80%.LIMP. DE BAÑOS. 20.00BAT.84%.MOTOR DET.736/0HR. 21.00BAT.79%COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 22.15BAT.74% 23.00BAT.69%.LUCES CALLE APAGADAS.
03-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO.BAT.57%.LUCES CALLE ENCENDIDAS.MOTOR CARG. BAT.736/6HR.CONSUMO 5.1-9.3KW.CON CARRO. 09:00BAT.61% LIMP. DE BAÑOS.LUCES CALLE APAGADAS.CONSUMO1.2-1.4KW 09.30BAT65%.RELLENO20 LT.DIESEL.737/7HR. 10.20BAT.73%.AGUA 1.00MT.-2.40MT.SR.DIAZ. 10.40BAT.74%.CONSUMO2.2 -2.6KW. 12:10 BAT.87%.LIMP. DE BAÑOS.MOTOR DET.740/1HR.4.1KW. 13: 00 BAT.82%.MOTOR DET.CONSUMO 4.1-6.2.KW. 14:00BAT.75% CONSUMO 4.1-6.2KW 15.00BAT.73%LIMP. DE BAÑOS. 15:30BAT.70% 2.5-5.2KW MOTOR CARG 740/1HRS. 16:30BAT.77% CONSUMO 4.6KW AGUA 2.25MT 17:45 BAT.84%. 18:15 BAT.80%. MOTOR CARG. 742/0HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS 19:00 BAT.83% LIMPIEZA DE BAÑOS 20:00 BAT.87% MOTOR DET. 744/2HRS 20:30 BAT.85% CONSUMO 4.2KW 21:00 BAT.81% CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 22:00 LUCES CALLE APAGADA 1 TRAMO 23:00 LUCES CALLE APAGADA 2DO TRAMO. AGUA 2MTS 24:00 BAT.73% MOTOR DET.

INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JULIO 2026



PRIMAVERA

CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL

GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

04-07-2026	08:00 BAT.50% COMPLEJO ABIERTO LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS CONSUMO 7.3KW RELLENO 20LT DIESEL. MOTOR CARG. BATERIAS 744/2HRS. 09:00 BAT.53% LUCES CALLES APAGADAS 2 TRAMOS 10:30 BAT.66% LIMPIEZA DE BAÑOS 11:30 BAT.74% CARGA MUY LENTA 12:30 BAT.80% CARGA MUY LENTA 13:45 BAT.88% CARGA MUY LENTA. MOTOR DET. 750/6HRS 14:00 BAT.83% LIMPIEZA DE BAÑOS 15:50 BAT.77% CONSUMO 4.5-4.7KW MOTOR DET. 17:00 BAT.70% LIMPIEZA DE BAÑOS 18:15 BAT.66% MOTOR CARG. BATERIAS 750/6HRS. CONSUMO 4.1KW LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO 19:00 BAT.70% LUCES CALLE ENCENDIDA 2 TRAMOS 19:30 BAT.73% CARGA MUY LENTA 20:00 BAT. 76% 21:00 BAT.80% CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 21:30 BAT.80% 22:00 BAT.86% MOTOR DET. 753/8HRS. CONSUMO 3.5KW 23:00 BAT.82% LUCES CALLE APAGADAS. AGUA 1.50MT
05-07-2026	08:00 BAT.62% COMPLEJO ABIERTO.MOTOR CARG. 753/8HRS LUCES CALLES ENCENDIDAS. CONSUMO 5.2KW AGUA 1.35MT 08:40 BAT.65% RELLENO 20LT DIESEL. 10:00 BAT.76% CONSUMO 1.7KW (SIN CARRO) 11:15 BAT.84% MOTOR DET. 757/1HRS AGUA 1.30MT 12:00 BAT.82% LIMPIEZA DE BAÑOS 14:00 BAT.80% 15:00 BAT.77% 16:15 BAT.69% MOTOR CARG. 757/1HRS AGUA 1.25MT 18:10 BAT.84% MOTOR DET. 759/1HRS. 20:30 BAT.74% MOTOR CARG. 759/1HRS. 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 23:00 LUCES CALLES APAGADAS. MOTOR DET. 760/3HRS
06-07-2026	08:00 BAT.47% COMPLEJO ABIERTO. MOTOR CARG. 760/3HRS. LUCES CALLES ENCENDIDAS 2 TRAMOS 09:15 LUCES CALLE APAGADAS 2 TRAMOS. RELLENO 20LTS. DIESEL. 10:00 BAT.59% AGUYA 1.00MT REPOSICIÓN 1 PAPEL HIGENICO TORK 250MT. 11:00 BAT.71% AGUA 0.95MT. LIMPIEZA DE BAÑOS 12:10 BAT.77% 13:00 BAT.82% MOTOR DET. 764/7HRS. 15:00 BAT.72% MOTOR CARG. 764/7HRS. 15:50 BAT.77% 17:00 BAT.86% MOTOR DET. 766/5HRS.

	18:15 LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS 20:00 BAT.71% MOTOR CARG. 766/5HRS 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 22:00 BAT.80% MOTOR DET. 768/3HRS. 23:00 LUCES CALLE APAGADA.
07.07.2026	08:00 BAT.74% COMPLEJO ABIERTO. LUCES CALLES ENCENDIDA 2 TRAMOS. MOTOR CARG. 768/3HRS. RELLENO 20LT. DIESEL. 09:00 BAT.80% CONSUMO 9KW AGUA 1.90MT. 10:00 BAT.84% MOTOR DET. 770/5HRS. 11:15 BAT.77% MOTOR DET. 12:30 BAT.74% MOTOR CARG. 770/5HRS AGUA 1.85MT. 14:15 BAT.85% MOTOR DET. 772/2HRS. 16:30 BAT.78% AGUA1.80MT LIMPIEZA DE BAÑOS 17:30 BAT.75% MOTOR CARG. 772/2HRS. 18:15 BAT.80% LIMPIEZA DE BAÑOS. LUCES CALLE ENCEDIDA 2 TRAMOS 19:15 BAT.84% MOTOR DET. 773/9HRS. 20:40 BAT.79% 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 23:00 BAT.72% LUCES CALLE APAGADAS
08-07-2026	08:00 BAT.53% COMPLEJO ABIERTO. AGUA 1.60MT. LUCES ENCENDIDAS 2 TRAMOS. CONSUMO 8.8-9.1KW MOTOR CARG. 773/9HRS. RELLENO 20LTS. DIESEL 09:00 LUCES CALLE APAGADAS 2 TRAMOS 10:00 BAT.77% 11:40 BAT.79% LIMPIEZA DE BAÑOS 12:00 BAT.85% 13:00 BAT.88% MOTOR DET. 768/3HRS. 14:00 BAT.85% LIMPIEZA DE BAÑOS 15:45 AGUA 2.40MT SR.R.DIAZ RELLENO 20LTS DIESEL 778/3HRS. 16:00 BAT.74% LIMPIEZA DE BAÑOS 16:30 BAT.72% MOTOR CARG. 768/3HRS. 18:20 BAT.86% MOTOR DET. 780/4HRS. LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO 19:15 BAT.77% MOTOR CARG. 780/4HRS. 20:30 BAT.81% CONSUMO 3.4KW 20:45 MOTOR DET. 781/3HRS BAT. 83% 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS. LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS. 22:00 BAT.77% MOTOR CARG. 782/2HRS CONSUMO 5.3KW 2 TRAMOS LUCES 23:00 LUCES CALLE APAGADAS. BAT.72%

INFORME COMPLEJO BAHIA AZUL JULIO 2026



PRIMAVERA

Municipalidad de Primavera

PRIMAVERA, 10 de Julio de 2026

09-07-2026	08:00 BAT.77% COMPLEJO ABIERTO. CAMBIO DE TURNO. MOTOR CARG. 782/2HRS. CONSUMO 1.5KW LUCES CALLE ENCENDIDAS. MOTOR DET. 783/5HRS. 09:00 BAT.74% LUCES CALLE APAGADAS REALIZAR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE GENERADOR AMARILLO. BOMBA CENTRIFUGA FUNCIONANDO 24HRS. GENERADOR AMARILLO FUNCIONÓ 55.1 HRS. EN EL ROL DE TRABAJO. NO PRESENTANDO NINGUNA FALLA.
-------------------	--

ALEXEI BAHAMONDEZ MIRANDA

C.I 7.425.230-3



16-07-2026	09:00 CAMBIO DE TURNO. BAT 55%. MOTOR DET. 829/6HRS. AGUA 2.15MT. SE RECIBEN 100LT DIESEL. SE RECIBE GENERADOR CON MEDIO ESTANQUE DE COMBUSTIBLE. SE RECIBEN 2 PAPELES HIGENICOS PARA REPOSICIÓN. 09:45 BAT.54% MOTOR CARG. 829/6HRS. 11:15 BAT.66% CONSUMO 2.4-3.6KW. 12:45 BAT.75% LIMPIEZA DE BAÑOS 13:25 BAT.80% MOTOR DET. 833/3HRS. CONSUMO 5-6.2KW. 15:30 BAT.76% CONSUMO 6-5.8KW. AGUA 1.90MT. 17:45 BAT.70% LIMPIEZA DE BAÑOS 18:15 BAT.67% RELLENO 20 LT. DIESEL. MOTOR CARG. 833/3HRS. LUCES CALLES ENCENDIDAS 2 TRAMOS. 20:00 BAT.77% CONSUMO 6.2KW 21:00 BAT.82% MOTOR DET. 836/2HRS. 1 TRAMO. CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS. 23:00 BAT.76% LUCES CALLES APAGADAS.
17-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO. BAT.53% MOTOR CARG. 836/2HRS. CONSUMO 1.6-2.0KW. AGUA 1.90MT. LUCES ENCENDIDAS. 09:00 BAT.62% LUCES CALLES APAGADAS 2 TRAMOS. 09:30 CONSUMO 2.2-3.8KW 10:00 BAT.68% LIMPIEZA DE BAÑOS. 12:30 BAT.86% MOTOR DET. 841/4HRS. RELLENO 20LT DIESEL.(MEDIO ESTANQUE) 13:30 BAT.82% 15:30 BAT.78% LIMPIEZA DE BAÑOS. 17:00 BAT.70% MOTOR CARG. 841/4HRS. 18:30 BAT.75% LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS. 20:00 BAT.80% 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 23:00 LUCES CALLE APAGADAS. BAT.85% MOTOR DET. 846/0HRS
18-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO. BAT.64% LUCES CALLES ENCENDIDAS 1 TRAMO. MOTOR CARG. 846/0HRS. RELLENO 20LT DIESEL 09:00 BAT.69% LUCES CALLE APAGADAS. 10:00 BAT.78% LIMPIEZA DE BAÑOS 10:50 BAT.86% MOTOR DET. 849/3HRS. 12:00 BAT.82% LIMPIEZA DE BAÑOS 14:00 BAT.76% 15:00 BAT.70% 16:00 BAT.60% 17:45 BAT.52% MOTOR CARG. 849/3HRS. 18:15 BAT.57% LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO 18:45 BAT.59% LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMO 20:15 BAT.67% CONSUMO 6.5KW 21:00 COMPLEJO CERRADO. LIMPIEZA DE BAÑOS. BAT.70%

	23:00 LUCES CALLE APAGADAS. BAT.77% MOTOR DET. 854/3HRS. 2 TRAMOS CONSUMO 5.8-6.8KW
19-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO. BAT 55%. MOTOR CARG. 854/3HRS. CONSUMO 1.5-1.8KW SIN ALUMBRADO. RELLENO 20LT DIESEL. LUCES CALLE ENCENDIDAS. 09:00 BAT.64% LUCES CALLE APAGADAS 2 TRAMOS. CONSUMO 5.8-6.1KW. LIMPIEZA DE BAÑOS. 10:20 BAT.75% CONSUMO 1.8-2.1KW SIN CARRO. 11:40 BAT.86% MOTOR DET. 858/3HRS. CONSUMO 1.8KW. 12:30 BAT.85% LIMPIEZA DE BAÑOS. 14:45 BAT.84% LIMPIEZA DE BAÑOS. 15:00 BAT.82% LIMPIEZA DE BAÑOS. 17:00 BAT.81% CONSUMO 1.8-2.1KW 18:30 BAT.79% MOTOR CARG.858/3HRS LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO. 19:30 BAT.85% MOTOR DET. 859/5HRS. CONSUMO 5.8KW 2 TRAMOS 20:10 BAT.82% 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS. BAT.77% MOTOR CARG. 859/5HRS. 22:00 BAT.74% CONSUMO 5.2-6.2KW 2 TRAMOS LUCES CALLE. 23:00 BAT.77% LUCES CALLE APAGADAS. MOTOR DET. 861/6HRS.
20-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO.BAT 68%. LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS. RELLENO 20LT DIESEL. MOTOR CARG. 861/6HRS. CONSUMO 1.5-1.8KW SIN LUCES CALLE. 08:30 BAT.71% 09:00 BAT.75% LUCES CALLE APAGADAS. 10:50 BAT.85% MOTOR DET. 864/8HRS. AGUA 2.40MT SR. ALVAREZ. 12:00 BAT.76% LIMPIEZA DE BAÑOS. 14:00 BAT. 70% REPOSICIÓN 1 PAPEL HIGENICO TORK 250MT. 15:30 BAT.64% MOTOR CARG. 864/8HRS. LIMPIEZA DE BAÑOS. 17:00 BAT. 82% MOTOR DET.867/1HRS. 19:00 BAT.77% MOTOR CARG. 867/1HRS. LIMPIEZA DE BAÑOS. 21:00 COMPLEJO CERRADO. LIMPIEZA DE BAÑOS. 22:00 BAT.83% MOTOR DET. 868/9HRS. 23:00 LUCES CALLE APAGADAS. BOMBA CENTRIFUGA FUNCIONA 24HRS.

21-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO. BAT.74% MOTOR CARG.868/9HRS. LUCES CALLE ENCENDIDAS 2 TRAMOS CONSUMO 6.8KW 09:00 BAT.75% LUCES CALLE APAGADAS. 10:00 BAT.78% LIMPIEZA DE BAÑOS. 10:45 BAT.81% AGUA 2.15MT LIMPIEZA DE BAÑOS. 11:30 BAT.85% MOTOR DET. 872/9HRS. 12:00 BAT.84% AGUA 2.10MT LIMPIEZA DE BAÑOS. 13:00 BAT.81% LIMPIEZA DE BAÑOS. 15:00 BAT.78% MOTOR CARG. 872/9HRS. CONSUMO 1.8-2.2KW RELLENO 20LT DIESEL. 16:30 BAT.86% MOTOR DET. 874/4HRS. AGUA 1.90MT. 17:00 BAT.83% LIMPIEZA DE BAÑOS 18:30 BAT.81% AGUA 1.85MT 18:50 LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO. 20:00 BAT.73% MOTOR CARG. 874/4HRS 21:00 COMPLEJO CERRADO. LIMPIEZA DE BAÑOS 23:30 BAT.74% MOTOR DET. 876/4HRS. LUCES CALLE APAGADAS.
22-07-2026	08:00 COMPLEJO ABIERTO. BAT.57% MOTOR CARG. 876/4HRS. LUCES CALLE ENCENDIDAS 1 TRAMO. RELLENO 20LT DIESEL. 09:00 BAT.70% LUCES CALLES APAGADAS. 10:30 BAT.86% MOTOR DET. 880/3HRS. 12:30 BAT. 80% LIMPIEZA DE BAÑOS. 14:00 BAT.70% MOTOR CARG. 880/3HRS. GENERADOR AMARILLA ¼ DE ESTANQUE. 15:00 BAT.68% GENERADOR AMARILLO PRESENTA PROBLEMAS EN INTERRUMPOR PRINCIPAL. MOTOR DET. 881/9HRS. SE COLOCA EN FUNCIONAMIENTO GENERADOR VERDE. COMBUSTIBLE CON ¼ DE ESTANQUE. HR.2833 16:30 GENERADOR VERDE CARG. CARGA LENTA 17:15 BAT.70% CARGA LENTA 18:45 BAT.77% LUCES ENCENDIDAS 1 TRAMO 19:15 BAT.80% 21:00 CIERRE COMPLEJO. LIMPIEZA DE BAÑOS 23:00 LUCES CALLE APAGADAS.
23-07-2026	09:00 CAMBIO DE TURNO. BOMBA CENTRIFUGA TRABAJA 24HRS. CAMBIAR INTERRUPTOR PRINCIPAL GENERADOR AMARILLO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS GENERADOR AMARILLO HR.819 SE COLOCA EN FUNCIONAMIENTO GENERADOR VERDE POR REEMPLAZO DE GENERADOR AMARILLO.

30-07-2026	09.30 CAMBIO DE TURNO.SE RECIBE 100LT. DIESEL SR. S.ALVAREZ.SE RELLENA 20 LT. ESTANQUE LLENO.CONSUMO DE TURNO ANTERIOR.925/3HR.GENERADOR VERDE DET.2849 HR. 10.00BAT.60%.MOTOR CARG.BAT.925/3HR.CONSUMO 3.8-4.5K. 11.00BAT.72%.LIMP. DE BAÑOS. 12.00BAT.80%.AGUA 2.05 MT. 13.30BAT.86%.MOTOR DET.930/0HR. 15.00BAT.70%.AGUA 2.00MT. 16.00BAT.74%.LIMP. DE BAÑOS. 17.30BAT.64%.MOTOR CARG. BAT.930/0HR.4.1-6.1KW. 18.45BAT.70%.LUCES CALLE ENCENDIDAS.1 TRAMO. 20.30BAT.81%.AGUA 1.90MT. 21.00BAT.84%.COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS. 22.00BAT.87%.MOTOR DET.934/0HR. 23.36BAT.80%. LUCES CALLE APAGADAS.
31-07-2026	08.00BAT.MOTOR CARG. BAT.934/0HR.LUCES CALLE ENCENDIDAS. 1 TRAMO. 09.00BAT.60%.LUCES CALLE APAGADAS. 10.00BAT.70%.LIMP. DE BAÑOS. 11.30BAT.81%.MOTOR DET.937/4HR.CARGA LENTA. 11.45AGUA 2.40MT. SR.ALVAREZ. 13.15BAT.73%.MOTOR CARG.BAT.937/4HR.CARGA LENTA. 15.30BAT.87%MOTOR DET.939/7HR.AGUA 2.30HR. 17.00BAT.77%.LIMP. DE BAÑOS. 18.50BAT.BAT.70%.MOTOR CARG.BAT.939/7HR.LUCES ENC.1T. 19.45BAT.79%. 21.00COMPLEJO CERRADO.LIMP. DE BAÑOS.BAT.83%.MOTOR DET.942/1HR. 22.00BAT.78%. 23.00BAT.72%.LUCES CALLE APAGADAS.AGUA 1.90MT.

ALEXEI BAHAMONDEZ MIRANDA

C.I 7.425.230-3



